

LAMPIRAN

Lampiran 1. Tabel penilaian kelengkapan jalur evakuasi segmen 1

	Kelengkapan	point penilaian	Keterangan	nilai	bobot	nilai akhir
marka		75% - 100%	kondisi baik dan terdapat marka jalan disepanjang jalan			
		50% - 75%	kondisi baik dan terdapat marka jalan di sebagian jalan			
		25% - 50%	kondisi buruk dan terdapat disepanjang jalan	0	16,67	0,00
		0% - 25%	kondisi buruk disebagian jalan / tidak ada marka			
Penerangan jalan		75% - 100%	terdapat penerangan jalan disepanjang jalan			
		50% - 75%	terdapat banyak penerangan jalan di sebagian jalan	50	16,67	8,33
		25% - 50%	terdapat sedikit penerangan jalan disebagian jalan			
		0% - 25%	tidak terdapat penerangan jalan			
Rambu jalan		75% - 100%	Terdapat rambu jalan dengan kondisi baik			
		50% - 75%	terdapat rambu jalan dengan kondisi rusak	0	16,67	0,00
		25% - 50%	terdapat beberapa rambu jalan dengan kondisi baik atau rusak			
		0% - 25%	tidak terdapat rambu jalan			
Papan informasi		75% - 100%	terdapat papan informasi dan kondisi baik			
		50% - 75%	terdapat papan informasi dengan kondisi rudak	0	16,67	0,00
		25% - 50%	terdapat papan informasi di sebagian jalan dengan kondisi baik atau rusak			
		0% - 25%	tidak ada papan informasi			
Bahu jalan		75% - 100%	terdapat bahu jalan dengan diperkeras kondisi bagus			
		50% - 75%	terdapat bahu jalan dengan diperkeras kondisi rusak	50	16,67	8,33
		25% - 50%	terdapat bahu jalan tanpa diperkeras			
		0% - 25%	tidak terdapat bahu jalan			
Drainase		75% - 100%	terdapat drainasi beton dengan kondisi baik			
		50% - 75%	terdapat drainase beton kondisi rusak	15	16,67	2,50
		25% - 50%	terdapat drainase alami dari tanah			
		0% - 25%	tidak ada drainase			
Total =				100	19,17	

Lampiran 2. Tabel penilaian kelengkapan jalur evakuasi segmen 2

Kelengkapan	point penilaian	Keterangan	nilai	bobot	nilai akhir
marka	75% - 100%	kondisi baik dan terdapat marka jalan disepanjang jalan			
	50% - 75%	kondisi baik dan terdapat marka jalan di sebagian jalan	0	16,67	0,00
	25% - 50%	kondisi buruk dan terdapat disepanjang jalan			
	0% - 25%	kondisi buruk disebagian jalan / tidak ada marka			
Penerangan jalan	75% - 100%	terdapat penerangan jalan disepanjang jalan			
	50% - 75%	terdapat banyak penerangan jalan di sebagian jalan	0	16,67	8,33
	25% - 50%	terdapat sedikit penerangan jalan disebagian jalan			
	0% - 25%	tidak terdapat penerangan jalan			
Rambu jalan	75% - 100%	Terdapat rambu jalan dengan kondisi baik			
	50% - 75%	terdapat rambu jalan dengan kondisi rusak	0	16,67	0,00
	25% - 50%	terdapat beberapa rambu jalan dengan kondisi baik atau rusak			
	0% - 25%	tidak terdapat rambu jalan			
Papan informasi	75% - 100%	terdapat papan informasi dan kondisi baik			
	50% - 75%	terdapat papan informasi dengan kondisi rudak	0	16,67	0,00
	25% - 50%	terdapat papan informasi di sebagian jalan dengan kondisi baik atau rusak			
	0% - 25%	tidak ada papan informasi			
Bahu jalan	75% - 100%	terdapat bahu jalan dengan diperkeras kondisi bagus			
	50% - 75%	terdapat bahu jalan dengan diperkeras kondisi rusak	40	16,67	6,67
	25% - 50%	terdapat bahu jalan tanpa diperkeras			
	0% - 25%	tidak terdapat bahu jalan			
Drainase	75% - 100%	terdapat drainasi beton dengan kondisi baik			
	50% - 75%	terdapat drainase beton kondisi rusak	80	16,67	13,33
	25% - 50%	terdapat drainase alami dari tanah			
	0% - 25%	tidak ada drainase			
Total =			100		20,00

Lampiran 3. Tabel penilaian kelengkapan jalur evakuasi segmen 3

Kelengkapan	point penilaian	Keterangan	nilai	bobot	nilai akhir
marka	75% - 100%	kondisi baik dan terdapat marka jalan disepanjang jalan			
	50% - 75%	kondisi baik dan terdapat marka jalan di sebagian jalan	40	16,67	6,67
	25% - 50%	kondisi buruk dan terdapat disepanjang jalan			
	0% - 25%	kondisi buruk disebagian jalan / tidak ada marka			
Penerangan jalan	75% - 100%	terdapat penerangan jalan disepanjang jalan			
	50% - 75%	terdapat banyak penerangan jalan di sebagian jalan	0	16,67	0,00
	25% - 50%	terdapat sedikit penerangan jalan disebagian jalan			
	0% - 25%	tidak terdapat penerangan jalan			
Rambu jalan	75% - 100%	Terdapat rambu jalan dengan kondisi baik			
	50% - 75%	terdapat rambu jalan dengan kondisi rusak	0	16,67	0,00
	25% - 50%	terdapat beberapa rambu jalan dengan kondisi baik atau rusak			
	0% - 25%	tidak terdapat rambu jalan			
Papan informasi	75% - 100%	terdapat papan informasi dan kondisi baik			
	50% - 75%	terdapat papan informasi dengan kondisi rudak	0	16,67	0,00
	25% - 50%	terdapat papan informasi di sebagian jalan dengan kondisi baik atau rusak			
	0% - 25%	tidak ada papan informasi			
Bahu jalan	75% - 100%	terdapat bahu jalan dengan diperkeras kondisi bagus			
	50% - 75%	terdapat bahu jalan dengan diperkeras kondisi rusak	50	16,67	8,33
	25% - 50%	terdapat bahu jalan tanpa diperkeras			
	0% - 25%	tidak terdapat bahu jalan			
Drainase	75% - 100%	terdapat drainasi beton dengan kondisi baik			
	50% - 75%	terdapat drainase beton kondisi rusak	60	16,67	10,83
	25% - 50%	terdapat drainase alami dari tanah			
	0% - 25%	tidak ada drainase			
Total =			100		25,83

Lampiran 4. Tabel penilaian kelengkapan jalur evakuasi segmen 4

Kelengkapan	point penilaian	Keterangan	nilai	Bobot	nilai akhir
marka	75% - 100%	kondisi baik dan terdapat marka jalan disepanjang jalan			
	50% - 75%	kondisi baik dan terdapat marka jalan di sebagian jalan			
	25% - 50%	kondisi buruk dan terdapat disepanjang jalan	0	16,67	0,00
	0% - 25%	kondisi buruk disebagian jalan / tidak ada marka			
Penerangan jalan	75% - 100%	terdapat penerangan jalan disepanjang jalan			
	50% - 75%	terdapat banyak penerangan jalan di sebagian jalan	0	16,67	0,00
	25% - 50%	terdapat sedikit penerangan jalan disebagian jalan			
	0% - 25%	tidak terdapat penerangan jalan			
Rambu jalan	75% - 100%	Terdapat rambu jalan dengan kondisi baik			
	50% - 75%	terdapat rambu jalan dengan kondisi rusak	0	16,67	0,00
	25% - 50%	terdapat beberapa rambu jalan dengan kondisi baik atau rusak			
	0% - 25%	tidak terdapat rambu jalan			
Papan informasi	75% - 100%	terdapat papan informasi dan kondisi baik			
	50% - 75%	terdapat papan informasi dengan kondisi rudak	0	16,67	0,00
	25% - 50%	terdapat papan informasi di sebagian jalan dengan kondisi baik atau rusak			
	0% - 25%	tidak ada papan informasi			
Bahu jalan	75% - 100%	terdapat bahu jalan dengan diperkeras kondisi bagus			
	50% - 75%	terdapat bahu jalan dengan diperkeras kondisi rusak	25	16,67	4,17
	25% - 50%	terdapat bahu jalan tanpa diperkeras			
	0% - 25%	tidak terdapat bahu jalan			
Drainase	75% - 100%	terdapat drainasi beton dengan kondisi baik			
	50% - 75%	terdapat drainase beton kondisi rusak	35	16,67	5,83
	25% - 50%	terdapat drainase alami dari tanah			
	0% - 25%	tidak ada drainase			
Total =			100	10,00	

Lampiran 5. Tabel penilaian kelengkapan jalur evakuasi segmen 5

Kelengkapan	point penilaian	Keterangan	nilai	bobot	nilai akhir
marka	75% - 100%	kondisi baik dan terdapat marka jalan disepanjang jalan			
	50% - 75%	kondisi baik dan terdapat marka jalan di sebagian jalan	90	16,67	15,00
	25% - 50%	kondisi buruk dan terdapat disepanjang jalan			
	0% - 25%	kondisi buruk disebagian jalan / tidak ada marka			
Penerangan jalan	75% - 100%	terdapat penerangan jalan disepanjang jalan			
	50% - 75%	terdapat banyak penerangan jalan di sebagian jalan	0	16,67	0,00
	25% - 50%	terdapat sedikit penerangan jalan disebagian jalan			
	0% - 25%	tidak terdapat penerangan jalan			
Rambu jalan	75% - 100%	Terdapat rambu jalan dengan kondisi baik			
	50% - 75%	terdapat rambu jalan dengan kondisi rusak	40	16,67	6,67
	25% - 50%	terdapat beberapa rambu jalan dengan kondisi baik atau rusak			
	0% - 25%	tidak terdapat rambu jalan			
Papan informasi	75% - 100%	terdapat papan informasi dan kondisi baik			
	50% - 75%	terdapat papan informasi dengan kondisi rudak	0	16,67	0,00
	25% - 50%	terdapat papan informasi di sebagian jalan dengan kondisi baik atau rusak			
	0% - 25%	tidak ada papan informasi			
Bahu jalan	75% - 100%	terdapat bahu jalan dengan diperkeras kondisi bagus			
	50% - 75%	terdapat bahu jalan dengan diperkeras kondisi rusak	45	16,67	7,50
	25% - 50%	terdapat bahu jalan tanpa diperkeras			
	0% - 25%	tidak terdapat bahu jalan			
Drainase	75% - 100%	terdapat drainasi beton dengan kondisi baik			
	50% - 75%	terdapat drainase beton kondisi rusak	45	16,67	7,50
	25% - 50%	terdapat drainase alami dari tanah			
	0% - 25%	tidak ada drainase			
Total =			100		36,67

Lampiran 6. Tabel penilaian kelengkapan jalur evakuasi segmen 6

Kelengkapan	point penilaian	Keterangan	nilai	Bobot	nilai akhir
marka	75% - 100%	kondisi baik dan terdapat marka jalan disepanjang jalan			
	50% - 75%	kondisi baik dan terdapat marka jalan di sebagian jalan			
	25% - 50%	kondisi buruk dan terdapat disepanjang jalan	0	16,67	0,00
	0% - 25%	kondisi buruk disebagian jalan / tidak ada marka			
Penerangan jalan	75% - 100%	terdapat penerangan jalan disepanjang jalan			
	50% - 75%	terdapat banyak penerangan jalan di sebagian jalan	0	16,67	0,00
	25% - 50%	terdapat sedikit penerangan jalan disebagian jalan			
	0% - 25%	tidak terdapat penerangan jalan			
Rambu jalan	75% - 100%	Terdapat rambu jalan dengan kondisi baik			
	50% - 75%	terdapat rambu jalan dengan kondisi rusak	0	16,67	0,00
	25% - 50%	terdapat beberapa rambu jalan dengan kondisi baik atau rusak			
	0% - 25%	tidak terdapat rambu jalan			
Papan informasi	75% - 100%	terdapat papan informasi dan kondisi baik			
	50% - 75%	terdapat papan informasi dengan kondisi rudak	0	16,67	0,00
	25% - 50%	terdapat papan informasi di sebagian jalan dengan kondisi baik atau rusak			
	0% - 25%	tidak ada papan informasi			
Bahu jalan	75% - 100%	terdapat bahu jalan dengan diperkeras kondisi bagus			
	50% - 75%	terdapat bahu jalan dengan diperkeras kondisi rusak	50	16,67	8,33
	25% - 50%	terdapat bahu jalan tanpa diperkeras			
	0% - 25%	tidak terdapat bahu jalan			
Drainase	75% - 100%	terdapat drainasi beton dengan kondisi baik			
	50% - 75%	terdapat drainase beton kondisi rusak	45	16,67	7,50
	25% - 50%	terdapat drainase alami dari tanah			
	0% - 25%	tidak ada drainase			
Total =			100		15,83