

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tugas akhir ini dipersembahkan untuk kedua Orang tua dan Adik – adik tersayang yang telah memberikan banyak dukungan baik secara materi maupun doa dan semangat untuk segera terselesaiakannya tugas akhir ini.

Tugas akhir ini juga dipersembahkan untuk teman –teman tersayang yang telah banyak membantu dan mendukung terselesaiakannya tugas ini.

Terimakasih banyak atas bantuan dan dukungan kalian sehingga tugas ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

PRAKATA



Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT Yang Menguasai segala sesuatu, Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik pada Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penelitian ini ditujukan untuk mengevaluasi bangunan hunian tetap, sarana dan prasarana yang berada di Kecamatan Ngemplak dan Cangkringan Pasca bencana Erupsi Gunung Merapi tahun 2010.

Selama penyusunan Tugas Akhir ini penyusun mendapat bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar besarnya atas kerjasama dan dukungan dari semua pihak yang terlibat selama proses penelitian dan penyusunan tugas akhir ini kepada :

1. Prof. Agus Setyo Muntohar, S.T., M.Eng.Sc. Ph.D. selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Ir. As'at Pujiyanto. MT. selaku Dosen Pembimbing I
3. Hakas Prayuda, ST., M.Eng selaku Dosen Pembimbing II
4. Kedua Orang Tua dan adik yang selalu memberikan dukungan selama proses belajar dan menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Teman – teman angkatan 2014 yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga dengan adanya tugas akhir ini dapat memberikan manfaat yang luas, terutama untuk bidang Teknik Sipil dan untuk kita semua yang membacanya. Aamiin.

Wallahu a'lam bi Showab.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yogyakarta, 31 Maret 2018

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| COVER | i |
| HALAMAN JUDUL..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | v |
| PRAKATA..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| DAFTAR TABEL..... | xii |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xix |
| INTISARI..... | xxi |
| ABSTRACT | xxii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah..... | 2 |
| 1.3. Lingkup Penelitian..... | 2 |
| 1.4. Tujuan Penelitian | 3 |
| 1.5. Manfaat Penelitian | 3 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI | 4 |
| 2.1. Tinjauan Pustaka..... | 4 |
| 2.1.1. Kerusakan Bangunan Akibat Bencana Erupsi Gunung Merapi | 5 |
| 2.1.2. Resiko Bencana Erupsi Gunung Merapi Terhadap Permukiman | 6 |
| 2.1.3. Kualitas dan Kepuasan Tinggal di Hunian Tetap..... | 7 |
| 2.1.4. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana | 9 |
| 2.1.5. Sarana dan Prasarana Permukiman | 13 |
| 2.2. Landasan Teori..... | 14 |
| 2.2.1. Pengertian Bencana..... | 14 |
| 2.2.2. Erupsi Gunung Merapi | 15 |
| 2.2.3. Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi 2010..... | 15 |
| 2.2.4. Permukiman dan Perumahan..... | 17 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.2.5. Hunian Tetap..... | 18 |
| 2.2.6. Konstruksi Hunian Tetap | 18 |
| 2.2.7. Sarana dan Prasarana..... | 10 |
| 2.2.8. Kerusakan Bangunan | 21 |
| 2.2.9. Pemeliharaan Bangunan..... | 26 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 27 |
| 3.1. Lokasi Penelitian | 27 |
| 3.2. Bahan Penelitian | 28 |
| 3.3. Peralatan Penelitian | 28 |
| 3.4. Tahapan Penelitian..... | 28 |
| 3.5. Langkah Penelitian | 34 |
| BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN | 37 |
| 4.1. Hasil Penilaian dan Analisis Kerusakan Bangunan Hunian Tetap Koripan | 37 |
| 4.1.1. Lokasi Hunian Tetap Koripan..... | 37 |
| 4.1.2. Denah Lingkungan Hunian Tetap Koripan..... | 38 |
| 4.1.3. Hasil Survei di Lapangan Mengenai Fasilitas Hunian Tetap Koripan.. | 38 |
| 4.1.4. Hasil Survei Bangunan Rumah Tinggal di Hunian Tetap Koripan | 40 |
| 4.1.5. Komponen Standar Penilaian Fasilitas Hunian Tetap Koripan | 42 |
| 4.1.6. Penilaian Bangunan Rumah Tinggal | 45 |
| 4.1.7. Hasil Penelitian Bangunan Rumah Tinggal di Hunian Tetap Koripan.. | 46 |
| 4.1.8. Peningkatan Sistem Kelayakan Pada Pembangunan Huntap, Sarana, dan Prasarana | 48 |
| 4.1.9. Pengembangan Kualitas Hunian Tetap Koripan..... | 47 |
| 4.2. Hasil Penilaian dan Analisis Kerusakan Bangunan Hunian Tetap Jelapan | 49 |
| 4.2.1. Lokasi Hunian Tetap Jelapan..... | 49 |
| 4.2.2. Denah Lingkungan Hunian Tetap Jelapan | 50 |
| 4.2.3. Hasil Survei di Lapangan Mengenai Fasilitas Hunian Tetap Jelapan | 50 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.2.4. Hasil Survei Bangunan Rumah Tinggal di Hunian Tetap Jelapan | 52 |
| 4.2.5. Komponen Standar Penilaian Fasilitas Hunian Tetap Jelapan | 55 |
| 4.2.6. Penilaian Bangunan Rumah Tinggal | 57 |
| 4.2.7. Hasil Penelitian Bangunan Rumah Tinggal di Hunian Tetap Jelapan..... | 59 |
| 4.2.8. Peningkatan Sistem Kelayakan Pada Pembangunan Huntap, Sarana, dan Prasarana | 61 |
| 4.2.9. Pengembangan Kualitas Hunian Tetap Jelapan..... | 61 |
| 4.3. Hasil Penilaian dan Analisis Kerusakan Bangunan Hunian Tetap Kuwang..... | 62 |
| 4.3.1. Lokasi Hunian Tetap Kuwang | 62 |
| 4.3.2. Denah Lingkungan Hunian Tetap Kuwang | 63 |
| 4.3.3. Hasil Survei di Lapangan Mengenai Fasilitas Hunian Tetap Kuwang..... | 63 |
| 4.3.4. Hasil Survei Bangunan Rumah Tinggal di Hunian Tetap Kuwang | 66 |
| 4.3.5. Komponen Standar Penilaian Fasilitas Hunian Tetap Kuwang..... | 68 |
| 4.3.6. Penilaian Bangunan Rumah Tinggal | 70 |
| 4.3.7. Hasil Penelitian Bangunan Rumah Tinggal di Hunian Tetap Kuwang..... | 72 |
| 4.3.8. Peningkatan Sistem Kelayakan Pada Pembangunan Huntap, Sarana, dan Prasarana | 74 |
| 4.3.9. Pengembangan Kualitas Hunian Tetap Kuwang | 74 |
| 4.4. Hasil Penilaian dan Analisis Kerusakan Bangunan Hunian Tetap Randusari | 75 |
| 4.4.1. Lokasi Hunian Tetap Randusari | 75 |
| 4.4.2. Denah Lingkungan Hunian Tetap Randusari..... | 76 |
| 4.4.3. Hasil Survei di Lapangan Mengenai Fasilitas Hunian Tetap Randusari.. | 76 |
| 4.4.4. Hasil Survei Bangunan Rumah Tinggal di Hunian Tetap Randusari | 78 |
| 4.4.5. Komponen Standar Penilaian Fasilitas Hunian Tetap Randusari ... | 80 |
| 4.4.6. Penilaian Bangunan Rumah Tinggal | 82 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 4.4.7. Hasil Penelitian Bangunan Rumah Tinggal di Hunian Tetap Randusari | 84 |
| 4.4.8. Peningkatan Sistem Kelayakan Pada Pembangunan Huntap, Sarana, dan Prasarana | 86 |
| 4.4.9. Pengembangan Kualitas Hunian Tetap Randusari..... | 86 |
| 4.5. Hasil Penilaian dan Analisis Kerusakan Bangunan Hunian Tetap Dongkelsari..... | 87 |
| 4.5.1. Lokasi Hunian Tetap Dongkelsari | 87 |
| 4.5.2. Denah Lingkungan Hunian Tetap Dongkelsari | 88 |
| 4.5.3. Hasil Survei di Lapangan Mengenai Fasilitas Hunian Tetap Dongkelsari..... | 88 |
| 4.5.4. Hasil Survei Bangunan Rumah Tinggal di Hunian Tetap Dongkelsari..... | 91 |
| 4.5.5. Komponen Standar Penilaian Fasilitas Hunian Tetap Dongkelsari | 94 |
| 4.5.6. Penilaian Bangunan Rumah Tinggal | 96 |
| 4.5.7. Hasil Penelitian Bangunan Rumah Tinggal di Hunian Tetap Dongkelsari..... | 98 |
| 4.5.8. Peningkatan Sistem Kelayakan Pada Pembangunan Huntap, Sarana, dan Prasarana | 100 |
| 4.5.9. Pengembangan Kualitas Hunian Tetap Dongkelsari | 100 |
| 4.6. Kondisi Keseluruhan Fasilitas dan Struktur Bangunan di Huntap Koripan, Huntap Jelapan, Huntap Kuwang, Huntap Randusari, dan Huntap Dongkelsari | 101 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..... | 103 |
| 5.1. Kesimpulan..... | 103 |
| 5.2. Saran | 104 |
| DAFTAR PUSTAKA | xxiii |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2.1 Jumlah bangunan yang masuk dalam kawasan rawan bencana menurut PVMBG dan modifikasi peneliti. (Juliani dkk, 2011) | 6 |
| Tabel 2.2 Kategori kerusakan bangunan (Departemen Pekerjaan Umum, 2000). | 23 |
| Tabel 2.3 Formulir analisis tingkat kerusakan bangunan ruang (Kemendikbud, 2012)..... | 25 |
| Tabel 3.1 Lokasi Hunian Tetap..... | 27 |
| Tabel 3.2 Kriteria penilaian komponen bangunan rumah tinggal..... | 30 |
| Tabel 3.2 Kriteria penilaian komponen bangunan rumah tinggal (Lanjutan)..... | 31 |
| Tabel 3.2 Kriteria penilaian komponen bangunan rumah tinggal (Lanjutan)..... | 32 |
| Tabel 3.2 Kriteria penilaian komponen bangunan rumah tinggal (Lanjutan)..... | 33 |
| Tabel 3.3 Formulir tingkat kerusakan bangunan/ruang | 34 |
| Tabel 4.1 Profil huntap Koripan, Kecamatan Ngemplak (BPBD Kab.Sleman, 2016)..... | 42 |
| Tabel 4.1 Profil huntap Koripan, Kecamatan Ngemplak (BPBD Kab.Sleman, 2016) (Lanjutan)..... | 43 |
| Tabel 4.2 Kelengkapan fasilitas dasar huntap Koripan..... | 43 |
| Tabel 4.3 Kelengkapan fasilitas umum/sosial Huntap Koripan..... | 43 |
| Tabel 4.4 Kelengkapan fasilitas ekonomi Huntap Koripan | 43 |
| Tabel 4.4 Kelengkapan fasilitas ekonomi Huntap Koripan (Lanjutan) | 44 |
| Tabel 4.5 Kelengkapan fasilitas mitigasi Huntap Koripan. | 44 |
| Tabel 4.6 Hasil analisis tingkat kerusakan bangunan/ruang di salah satu hunian warga Huntap Koripan..... | 45 |
| Tabel 4.7 Hasil penilaian bangunan rumah tinggal di lokasi Huntap Koripan. | 46 |
| Tabel 4.8 Profil Huntap Jelapan, Kecamatan Ngemplak (BPBD Kab.Sleman, 2016)..... | 55 |
| Tabel 4.9 Kelengkapan fasilitas dasar Huntap Jelapan..... | 55 |
| Tabel 4.9 Kelengkapan fasilitas dasar Huntap Jelapan. (Lanjutan). | 56 |
| Tabel 4.10 Kelengkapan fasilitas umum/sosial Huntap Jelapan | 56 |
| Tabel 4.11 Kelengkapan fasilitas ekonomi Huntap Jelapan. | 56 |
| Tabel 4.12 Kelengkapan fasilitas mitigasi Huntap Jelapan. | 57 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 4.13 Hasil analisis tingkat kerusakan bangunan/ruang di salah satu hunian warga Huntap Jelapan. | 58 |
| Tabel 4.14 Hasil penilaian bangunan rumah tinggal di lokasi Huntap Jelapan. ... | 59 |
| Tabel 4.15 Profil huntap Kuwang, Kecamatan Cangkringan. (BPBD Kab.Sleman, 2016)..... | 68 |
| Tabel 4.15 Profil huntap Kuwang, Kecamatan Cangkringan. (BPBD Kab.Sleman, 2016) (Lanjutan) | 69 |
| Tabel 4.16 Kelengkapan fasilitas dasar huntap Kuwang | 69 |
| Tabel 4.17 Kelengkapan fasilitas umum/sosial huntap Kuwang | 69 |
| Tabel 4.18 Kelengkapan fasilitas ekonomi huntap Kuwang..... | 69 |
| Tabel 4.18 Kelengkapan fasilitas ekonomi huntap Kuwang (Lanjutan)..... | 70 |
| Tabel 4.19 Kelengkapan fasilitas mitigasi huntap Kuwang..... | 70 |
| Tabel 4.20 Hasil analisis tingkat kerusakan bangunan/ruang di salah satu hunian warga Huntap Kuwang..... | 71 |
| Tabel 4.21 Hasil penilaian bangunan rumah tinggal di lokasi Huntap Kuwang... 72 | |
| Tabel 4.22 Profil huntap Randusari, Kecamatan Cangkringan (BPBD Kab.Sleman, 2016)..... | 80 |
| Tabel 4.23 Kelengkapan fasilitas dasar huntap Randusari..... | 81 |
| Tabel 4.24 Kelengkapan fasilitas umum/sosial Huntap Randusari..... | 81 |
| Tabel 4.25 Kelengkapan fasilitas ekonomi Huntap Randusari | 81 |
| Tabel 4.26 Kelengkapan fasilitas mitigasi Huntap Randusari | 82 |
| Tabel 4.27 Hasil analisis tingkat kerusakan bangunan/ruang di salah satu hunian warga Huntap Randusari | 83 |
| Tabel 4.28 Hasil penilaian bangunan rumah tinggal di lokasi Huntap Randusari..... | 84 |
| Tabel 4.29 Profil huntap Dongkelsari, Kecamatan Cangkringan (BPBD Kab.Sleman, 2016)..... | 94 |
| Tabel 4.30 Kelengkapan fasilitas dasar huntap Dongkelsari. | 94 |
| Tabel 4.31 Kelengkapan fasilitas umum/sosial huntap Dongkelsari. | 95 |
| Tabel 4.32 Kelengkapan fasilitas ekonomi huntap Dongkelsari..... | 95 |
| Tabel 4.33 Kelengkapan fasilitas mitigasi huntap Dongkelsari..... | 95 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 4.34 Hasil analisis tingkat kerusakan bangunan/ruang di salah satu hunian warga Huntap Dongkelsari..... | 97 |
| Tabel 4.35 Hasil penilaian bangunan rumah tinggal di lokasi Huntap Dongkelsari. | 98 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 2.1 Peta ancaman berdasarkan jarak dari sumber letusan (Pratama dkk, 2014) | 11 |
| Gambar 2.2 Perbandingan sarana dan prasarana di permukiman Bandarjo berdasarkan standar dan persepsi penghuni (Puspita dkk, 2014) | 14 |
| Gambar 2.3 Peta kawasan rawan bencana Gunung Merapi dan area terdampak letusan 2010 (BNPB, 2011) | 16 |
| Gambar 3.1 Lokasi Hunian Tetap di Kecamatan Ngemplak dan Cangkringan..... | 31 |
| Gambar 3.2 Bagan alir pemeriksaan bangunan rumah tinggal pada hunian tetap..... | 35 |
| Gambar 3.2 Bagan alir pemeriksaan bangunan rumah tinggal pada hunian tetap (Lanjutan)..... | 35 |
| Gambar 4.1 Lokasi hunian tetap Koripan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman | 37 |
| Gambar 4.2 Denah lingkungan hunian tetap Koripan (BPBD Kab. Sleman, 2016) | 38 |
| Gambar 4.3 Penanda hunian tetap..... | 39 |
| Gambar 4.4 Balai warga hunian tetap Koripan | 39 |
| Gambar 4.5 Sarana air bersih | 39 |
| Gambar 4.6 Penampungan air bersih | 39 |
| Gambar 4.7 Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL Komunal)..... | 39 |
| Gambar 4.8 Jalan lingkungan dan drainase..... | 39 |
| Gambar 4.9 Bak sampah | 40 |
| Gambar 4.10 Lampu penerangan jalan | 40 |
| Gambar 4.11 Bangunan rumah tinggal yang belum mengalami renovasi | 40 |
| Gambar 4.12 Kondisi rangka atap bangunan. | 40 |
| Gambar 4.13 Kondisi kusen pintu dan jendela. | 41 |
| Gambar 4.14 Kondisi lantai dengan penutup lantai plesteran..... | 41 |
| Gambar 4.15 Kondisi dinding tanpa plesteran | 41 |
| Gambar 4.16 Kondisi dinding dengan plesteran. | 41 |
| Gambar 4.17 Bangunan yang sudah melakukan renovasi. | 41 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 4.18 Bangunan dengan penutup lantai berupa keramik | 41 |
| Gambar 4.19 Kondisi kusen dan panil pintu yang menggunakan kulitas kayu yang baik | 42 |
| Gambar 4.20 Kondisi struktur kuda-kuda yang sudah dilapisi dengan plesteran | 42 |
| Gambar 4.21 Penambahan teras pada bangunan rumah..... | 42 |
| Gambar 4.22 Kondisi penutup atap..... | 42 |
| Gambar 4.23 Tingkat kerusakan bangunan pada 10 bangunan hunian tetap Koripan | 47 |
| Gambar 4.24 Tingkat kerusakan bangunan pada 10 bangunan hunian tetap Koripan | 47 |
| Gambar 4.25 Lokasi hunian tetap Jelapan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman. | 49 |
| Gambar 4.26 Denah lingkungan hunian tetap Jelapan (BPBD Kab. Sleman, 2016) | 50 |
| Gambar 4.27 Penanda hunian tetap..... | 51 |
| Gambar 4.28 Balai warga hunian tetap Jelapan | 51 |
| Gambar 4.29 Sarana air bersih | 51 |
| Gambar 4.30 Penampungan air bersih | 51 |
| Gambar 4.31 Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL Komunal)..... | 51 |
| Gambar 4.32 Kondisi jalan lingkungan dan drainase | 51 |
| Gambar 4.33 Masjid/mushola | 52 |
| Gambar 4.34 Lampu penerangan jalan | 52 |
| Gambar 4.35 Rambu jalur evakuasi. | 52 |
| Gambar 4.36 Bangunan rumah tinggal yang belum mengalami renovasi | 53 |
| Gambar 4.37 Kondisi rangka atap bangunan. | 53 |
| Gambar 4.38 Kondisi kusen pintu dan jendela | 53 |
| Gambar 4.39 Kondisi lantai dengan penutup lantai plesteran..... | 53 |
| Gambar 4.40 Kondisi dinding tanpa plesteran | 53 |
| Gambar 4.41 Kondisi dinding dengan plesteran dan sudah di cat | 53 |
| Gambar 4.42 Bangunan yang sudah melakukan renovasi.. .. | 54 |
| Gambar 4.43 Bangunan dengan penutup lantai berupa keramik | 54 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 4.44 Kusen pintu dengan material yang lebih baik. | 54 |
| Gambar 4.45 Rangka atap yang sudah dilapisi dengan plesteran. | 54 |
| Gambar 4.46 Penambahan plafon pada bangunan rumah..... | 54 |
| Gambar 4.47 Kondisi penutup atap..... | 54 |
| Gambar 4.48 Kerusakan pada penutup lantai balai warga hantap Jelapan. | 55 |
| Gambar 4.49 Keretakan pada plesteran dinding balai warga hantap Jelapan..... | 55 |
| Gambar 4.50 Tingkat kerusakan bangunan pada 8 hunian tetap Jelapan | 60 |
| Gambar 4.51 Tingkat kerusakan bangunan pada 8 hunian tetap Jelapan..... | 60 |
| Gambar 4.52 Lokasi hunian tetap Kuwang, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman | 62 |
| Gambar 4.53 Denah lingkungan hunian tetap Kuwang(BPBD Kab. Sleman, 2016) | 63 |
| Gambar 4.54 Penanda hunian tetap..... | 64 |
| Gambar 4.55 Balai warga hunian tetap Kuwang | 64 |
| Gambar 4.56 Sarana air bersih | 64 |
| Gambar 4.57 Penampungan air bersih | 64 |
| Gambar 4.58 Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL Komunal)..... | 64 |
| Gambar 5.59 Jalan lingkungan dan drainase..... | 64 |
| Gambar 4.60 Masjid/mushola | 65 |
| Gambar 4.61 Lampu penerangan jalan. | 65 |
| Gambar 4.62 Rambu jalur evakuasi.. | 65 |
| Gambar 4.63 Rambu titik kumpul..... | 65 |
| Gambar 4.64 Kandang Komunal..... | 65 |
| Gambar 4.65 Pos Jaga. | 65 |
| Gambar 5.66 Lapangan olahraga | 66 |
| Gambar 4.67 Bangunan rumah tinggal yang belum mengalami renovasi | 66 |
| Gambar 4.68 Kondisi rangka atap bangunan | 66 |
| Gambar 4.69 Kondisi kusen pintu dan jendela | 67 |
| Gambar 4.70 Kondisi lantai dengan penutup lantai keramik..... | 67 |
| Gambar 4.71 Kondisi dinding dengan plesteran dan sudah di cat | 67 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 4.72 Kondisi dinding dengan plesteran..... | 67 |
| Gambar 4.73 Bangunan yang sudah melakukan renovasi | 67 |
| Gambar 4.74 Kusen pintu dengan material yang lebih baik | 67 |
| Gambar 4.75 Penambahan plafon pada bangunan rumah..... | 68 |
| Gambar 4.76 Perluasan area tritisan pada bangunan rumah | 68 |
| Gambar 4.77 Keretakan ringan pada plesteran dinding | 68 |
| Gambar 4.78 Kondisi penutup atap..... | 68 |
| Gambar 4.79 Tingkat kerusakan bangunan pada 10 bangunan hunian tetap Kuwang..... | 73 |
| Gambar 4.80 Tingkat kerusakan bangunan pada 10 bangunan hunian tetap Kuwang..... | 73 |
| Gambar 4.81 Lokasi hunian tetap Randusari, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. | 75 |
| Gambar 4.82 Denah lingkungan hunian tetap Randusari. (BPBD Kab. Sleman, 2016) | 76 |
| Gambar 4.83 Penanda hunian tetap..... | 77 |
| Gambar 4.84 Sarana air bersih | 77 |
| Gambar 4.85 Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL Komunal)..... | 77 |
| Gambar 4.86 Sarana air bersih | 77 |
| Gambar 4.87 Jalan lingkungan dan drainase..... | 77 |
| Gambar 4.88 Lampu penerangan jalan. | 77 |
| Gambar 4.89 Ruang terbuka hijau | 78 |
| Gambar 4.90 Pos Jaga. | 78 |
| Gambar 4.91 Bangunan rumah tinggal yang belum mengalami renovasi | 78 |
| Gambar 4.92 Kondisi rangka atap bangunan. | 78 |
| Gambar 4.93 Kondisi kusen pintu dan jendela | 78 |
| Gambar 4.94 Kondisi lantai dengan penutup lantai plesteran..... | 78 |
| Gambar 4.95 Kondisi dinding dengan plesteran..... | 79 |
| Gambar 4.96 Kondisi dinding dengan plesteran dan cat | 79 |
| Gambar 4.97 Bangunan yang sudah melakukan renovasi | 79 |
| Gambar 4.98 Bangunan dengan penutup lantai berupa keramik. | 79 |
| Gambar 4.99 Kusen pintu dengan material yang lebih baik. | 79 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 4.100 Bangunan yang sudah dilengkapi dengan plafon | 79 |
| Gambar 4.101 Penambahan teras pada bangunan rumah..... | 80 |
| Gambar 4.102 Kondisi penutup atap..... | 80 |
| Gambar 4.103 Tingkat kerusakan bangunan pada 10 bangunan hunian tetap Randusari..... | 85 |
| Gambar 4.104 Tingkat kerusakan bangunan pada 10 bangunan hunian tetap Randusari..... | 85 |
| Gambar 4.105 Lokasi hunian tetap Dongkelsari, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman..... | 87 |
| Gambar 4.106 Denah lingkungan hunian tetap Dongkelsari. (BPBD Kab. Sleman, 2016)..... | 87 |
| Gambar 4.107 Penanda hunian tetap..... | 89 |
| Gambar 4.108 Balai warga..... | 89 |
| Gambar 4.109 Sarana air bersih | 89 |
| Gambar 4.110 Penampungan air bersih. | 89 |
| Gambar 4.111 Drainase dilingkungan hunian tetap..... | 89 |
| Gambar 4.112 Jalan lingkungan..... | 89 |
| Gambar 4.113 Masjid/mushola | 90 |
| Gambar 4.114 Lampu penerangan | 90 |
| Gambar 4.115 Rambu jalur evakuasi..... | 90 |
| Gambar 4.116 Rambu titik kumpul..... | 90 |
| Gambar 4.117 Rumah baca | 90 |
| Gambar 4.118 Pos Jaga | 90 |
| Gambar 4.119 Lapangan olahraga | 91 |
| Gambar 4.120 Museum Dokumenter | 91 |
| Gambar 4.121 Rumah Jamur..... | 91 |
| Gambar 4.122 Ruang terbuka hijau | 91 |
| Gambar 4.123 Bangunan yang belum mengalami renovasi..... | 92 |
| Gambar 4.124 Kondisi rangka atap bangunan | 92 |
| Gambar 4.125 Kondisi kusen pintu dan jendela | 92 |
| Gambar 4.126 Kondisi lantai dengan penutup lantai keramik..... | 92 |
| Gambar 4.127 Kondisi dinding dengan plesteran dan sudah di cat | 92 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 4.128 Kondisi dinding dengan plesteran | 92 |
| Gambar 4.129 Bangunan yang sudah melakukan renovasi. | 93 |
| Gambar 4.130 Penambahan plafon pada bangunan rumah..... | |
| Gambar 4.131 Penambahan pagar pada bangunan rumah | 93 |
| Gambar 4.132 Penambahan area teras pada bangunan rumah..... | 93 |
| Gambar 4.133 Pengelupasan pada bagian cat dinding..... | 93 |
| Gambar 4.134 Kondisi penutup atap..... | 93 |
| Gambar 4.135 Tingkat kerusakan bangunan pada 10 bangunan hunian tetap Dongkelsari..... | 99 |
| Gambar 4.136 Tingkat kerusakan bangunan pada 10 bangunan hunian tetap Dongkelsari..... | 99 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|------------------|-----|
| Lampiran A | 105 |
| Lampiran B..... | 110 |
| Lampiran C..... | 120 |
| Lampiran D | 128 |
| Lampiran E..... | 138 |
| Lampiran F..... | 148 |
| Lampiran G | 158 |

