

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada bangunan gedung pascasarjana, E6, E7, dan F3 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mengenai kondisi lingkungan dan sarana penyelamatan terhadap bahaya kebakaran, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kondisi lingkungan pada gedung pascasarjana, E6, E7, dan F3 termasuk dalam kondisi yang kurang baik, dimana masing-masing gedung mendapat nilai kondisi 51,67%; 50,56%; 52,22%; dan 50%. Sedangkan untuk sarana penyelamatan pada gedung pascasarjana, E6 dan E7 sudah baik walau ada beberapa kekurangan dengan nilai kondisi masing-masing 85,98%; 87,41%; dan 87,41%. Sedangkan sarana penyelamatan pada gedung F3 cukup baik dengan nilai kondisi 65,81%.
2. Saran perbaikan yang diusulkan agar gedung yang tergolong dalam kondisi kurang dapat naik satu tingkat lebih baik adalah untuk gedung pascasarjana dan F3 sebaiknya dilengkapi dengan fasilitas komunikasi umum serta mensterilkan jalur akses menuju gedung dari kendaraan yang terparkir di jalur akses. Pada gedung E6 sebaiknya dilengkapi dengan fasilitas komunikasi umum serta mensterilkan halaman gedung dari kendaraan yang terparkir. Sedangkan untuk gedung E7 cukup dengan menambahkan fasilitas komunikasi umum.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada bangunan gedung pascasarjana, E6, E7, dan F3 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mengenai kondisi lingkungan dan sarana penyelamatan terhadap bahaya kebakaran yaitu:

1. Apabila data diambil dengan wawancara, sebaiknya setelah melakukan wawancara hasilnya ditinjau lagi apakah sesuai dengan yang ada di lapangan atau tidak.