

LEMBAR KE-1

Tanggal/Bulan/tahun : 16/04/2018

PENGAMATAN PRIBADI TERHADAP TANGGUNG JAWAB PEMILIK/PENGHUNI

Nama Bangunan : Gedung University Residence Putri Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Lokasi : Jalan rajawali, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

Nama surveyor : Fakhri Maududi

No.	Keterangan pengamatan
1.	<ul style="list-style-type: none">• Jika fasilitas gedung mengalami kerusakan seperti kamar, pengguna gedung tetap menggunakannya selama masa perbaikan, dengan catatan kerusakan kecil, apabila kerusakan besar pengguna di perbolehkan memakai fasilitas yang disediakan.• Pemilik/pengelola tidak memiliki catatan pemeriksaan pemeliharaan dan pengujian sistem proteksi kebakaran.• Sistem proteksi kebakaran seperti hydran tidaklah berfungsi dikarenakan pemilik gedung tidak menyediakan pompa air untuk mengaliri air.

LEMBAR KE-2


Tanggal/Bulan/tahun : 16/04/2018

PENGAMATAN PRIBADI TERHADAP PEMELIHARAAN GEDUNG

Nama Bangunan : Gedung University Residence Putri Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Lokasi : Jalan rajawali, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

Nama surveyor : Fakhri Maududi

No.	Keterangan pengamatan	Gambar
2.	<ul style="list-style-type: none">• Sistem proteksi kebakran seperti hydran tidaklah berfungsi, maka dari itu pengelola tidak memeriksa secara berkala• pada bangunan ini tidak diperbolehkan merokok• tanda pemberitahuan dilarang merokok ada	

LEMBAR KE-3

Tanggal/Bulan/tahun : 16/04/2018

PENGAMATAN PRIBADI TERHADAP IDENTIFIKASI TEMPAT

Nama Bangunan : Gedung University Residence Putri Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Lokasi : Jalan rajawali, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

Nama surveyor : Fakhri Maududi

No.	Keterangan	Gambar
1.	<ul style="list-style-type: none">Nomor bangunan tidaklah ada, tetapi nomor alamat sangat jelas	

LEMBAR KE-4


Tanggal/Bulan/tahun : 16/04/2018

PENGAMATAN PRIBADI TERHADAP PENANDAAN JALUR TENGAH

Nama Bangunan : Gedung University Residence Putri Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Lokasi : Jalan rajawali, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

Nama surveyor : Fakhri Maududi

No.	Keterangan	Gambar
1.	<ul style="list-style-type: none">• Dari tampak luar tidak ada tanda pemberitahuan jalur tengah• Tidak ada tanda arah untuk instansi pemadam kebakaran bila terjadinya bencana kebakaran	

LEMBAR KE-5

Tanggal/Bulan/tahun : 16/04/2018

PENGAMATAN PRIBADI TERHADAP PENANDAAN JALUR TANGGA

Nama Bangunan : Gedung University Residence Putri Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Lokasi : Jalan rajawali, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

Nama surveyor : Fakhri Maududi

No.	Keterangan	Gambar
1.	<ul style="list-style-type: none">• Tidak ada pemberi tahuan level lantai• Tidak ada tanda pengenal khusus pada setiap border lantai	

LEMBAR KE-6


Tanggal/Bulan/tahun : 04/04/2018

PENGAMATAN PRIBADI TERHADAP BAHAN-BAHAN YANG MUDAH TERBAKAR

Nama Bangunan : Gedung University Residence Putri Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Lokasi : Jalan rajawali, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

Nama surveyor : Fakhri Maududi

No.	Keterangan	Gambar
1.	<ul style="list-style-type: none">• Pemilik/pengelola tidak menyediakan deflektor pada ruangan penyimpan barang/gudang.• Menurut pengelola, pemilik tidak menyediakan ruangan penyimpan barang/gudang, akan tetapi ruangan tersebut diganti dengan kamar yang tidak terpakai.• Ruangan penyimpan barang/gudang diisi barang” seperti kasur, kursi, lemari dan lain lain	

LEMBAR KE-7

Tanggal/Bulan/tahun : 04/04/2018

PENILAIAN TANGGUNG JAWAB PEMILIK/PENGHUNI

Nama Bangunan : Gedung University Residence Putri Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Lokasi : Jalan rajawali, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

Nama surveyor : Fakhri Maududi

Penanggung jawab gedung : Rohmad

Jabatan penanggung jawab gedung: Teknisi gedung

No	Aspek penilaian	Nilai					Keterangan
		SK	K	C	B	SB	
1	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilik, pengelola atau penghuni bangunan, bila bangunannya dianggap tidak aman oleh OBS harus memperbaikinya dengan melakukan rehabilitasi. • Pemilik, pengelola atau penghuni harus menyimpan catatan pemeliharaan, pemeriksaan dan pengujian: Sistem proteksi kebakaran • Bangunan baru atau yang sudah ada, apabila melanggar persyaratan teknis ini tidak boleh dihuni atau sebagiannya • Bangunan gedung atau bagian bangunan, jika sarana jalan ke luar yang dibutuhkan terganggu atau sistem proteksi kebakaran yang dipersyaratkan sedang tidak berfungsi atau selama konstruksi, perbaikan, atau perubahan, tidak boleh dihuni tanpa persetujuan OBS, kecuali untuk pemeliharaan berkala atau perbaikan, 	Kurang"K"					<ul style="list-style-type: none"> • Pemilik/pengelola tidak mempunyai catatan pemeriksaan dan pemeliharaan sistem proteksi kebakaran • Jikalau ruangan/fasilitas gedung mengalami kerusakan, ruangan/fasilitas tetap dipakai selama proses perbaikan, dengan catatan kerusakan kecil, apabila kerusakan besar pengguna diperbolehkan menggunakan fasilitas yang disediakan. • Sistem proteksi kebakaran seperti hidran tidaklah berfungsi dikarenakan pompa air untuk mengaliri air tidaklah ada

NB; SK = Sangat Kurang B = Baik C = Cukup
K = Kurang SB = Sangat Baik

LEMBAR KE-8

Tanggal/Bulan/tahun : 04/04/2018

PENILAIAN TERHADAP PEMELIHARAAN GEDUNG


Nama Bangunan : Gedung University Residence Putri Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Lokasi : Jalan rajawali, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

Nama surveyor : Fakhri Maududi

Penanggung jawab gedung : Rohmad

Jabatan penanggung jawab gedung: Teknisi gedung

No	Aspek penilaian	Nilai					Keterangan	Gambar
		SK	K	C	B	SB		
1	<ul style="list-style-type: none"> • Setiap alat, peralatan, susunan, atau setiap ketentuan lain yang dipersyaratkan, harus terus dipelihara sesuai dengan penerapan dan persyaratan • Ketentuan keselamatan jiwa yang sudah ada harus sesuai dengan persyaratan untuk kontruksi baru • Setiap alat, peralatan, susunan, atau setiap ketentuan lain harus diperiksa secara berkala untuk memastika pemeliharannya • Pemeliharaan, pemeriksaan, dan pengujian harus dilakukan di bawah supervisi petugas • Perencanaan darurat harus ditinjau ulang dan diperbaharui setiap tahun. • Pemilik harus menyediakan denah lantai untuk instansi pemadam kebakaran 	Baik”B”					<ul style="list-style-type: none"> • Sistem proteksi kebaran seperti hydran tidaklah berfungsi, jadi pemilik/pengelola gedung tidak memeriksa secara berkala. 	
2	<ul style="list-style-type: none"> • Apabila merokok dianggap sebagai ancaman terhadap bahaya kebakaran, pemilik berhak menempelkan tanda “DILARANG MEROKOK” dilokasi dilarang merokok • Dalam daerah diperbolehkan merokok, harus disediakan asbak 	Sangat Baik”SB”					<ul style="list-style-type: none"> • Pada bangunan ini tidak di perbolehkan merokok sama sekali • Tanda pemberitahuan dilarang merokok ada 	

NB; SK = Sangat kurang SB = Sangat baik C = Cukup B = Baik SB = Sangat Baik

LEMBAR KE-9

Tanggal/Bulan/tahun : 04/04/2018

PENILAIAN TERHADAP IDENTIFIKASI TEMPAT


Nama Bangunan : Gedung University Residence Putri Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Lokasi : Jalan rajawali, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

Nama surveyor : Fakhri Maududi

Penanggung jawab gedung : Rohmad

Jabatan penanggung jawab gedung: Teknisi gedung

No	Aspek penilaian	Nilai					Keterangan	Gambar
		SK	K	C	B	SB		
1	<ul style="list-style-type: none"> Bangunan gedung baru dan yang sudah ada harus mempunyai alamat yang disetujui, tampak dan dapat dibaca dengan jelas Nomor alamat harus dengan latar belakang yang menyolok Nomor alamat harus dengan huruf alphabet 	Sangat Baik"SB"					<ul style="list-style-type: none"> Nomor bangunan tidaklah ada, tetapi nomor alamat sangat jelas 	

NB; SK = Sangat Kurang C = Cukup SB = Sangat baik
 K = Kurang B = Baik

LEMBAR KE-10

Tanggal/Bulan/tahun : 04/04/2018

PENILAIAN TERHADAP PENANDAAN JALUR TENGAH


Nama Bangunan : Gedung University Residence Putri Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Lokasi : Jalan rajawali, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

Nama surveyor : Fakhri Maududi

Penanggung jawab gedung : Rohmad

Jabatan penanggung jawab gedung: Teknisi gedung

No	Aspek penilaian	Nilai					Keterangan	Gambar
		SK	K	C	B	SB		
1	<ul style="list-style-type: none"> Tanda arah jalur tengah harus dengan huruf merah sekurang-kurangnya 15 cm tingginya dengan latar belakang warna putih bertuliskan "JALUR TENGAH" Tanda peringatan seperti itu harus ditempatkan sedemikian sehingga dengan cepat dapat terlihat dari bagian luar bangunan Setiap bangunan bukaan yang dapat dimasuki instansi pemadam kebakaran dalam suatu bangunan gedung harus diberi tanda arah 	Sangat Kurang "SK"					<ul style="list-style-type: none"> Dari tampak luar tidak ada tanda pemberitahuan jalur tengah Tidak ada tanda arah untuk instansi pemadam kebakaran bila terjadinya bencana kebakaran 	

NB; SK = Sangat Kurang

K = Kurang

C = Cukup

B = Baik

SB = Sangat Baik

LEMBAR KE-11

Tanggal/Bulan/tahun : 04/04/2018

PENILAIAN TERHADAP PENANDAAN JALUR TANGGA


Nama Bangunan : Gedung University Residence Putri Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Lokasi : Jalan rajawali, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

Nama surveyor : Fakhri maududi

Penanggung jawab gedung : Rohmad

Jabatan penanggung jawab gedung: Teknisi gedung

No	Aspek Penilaian	Nilai					Keterangan	Gambar
		SK	K	C	B	SB		
1	<ul style="list-style-type: none"> Tangga harus disediakan dengan tanda pengenal khusus di dalam ruangan pada setiap border lantai Penandaan harus menunjukan level lantai Penandaan harus menunjukan level lantai dan arah ke eksit pelepasan Penandaan harus di cat atau dituliskan pada dinding atau pada penandaan terpisah yang terpasang kuat pada dinding Huruf dan penomeran harus tebal dan menyolok Angka level lantai harus ditempatkan ditengah-tengah penandaan dengan tinggi angka minimum 12,5 cm Level lantai terbawah dan teratas tangga harus ditempatkan pada bagian bawah dari tanda arah dengan tinggi 2,5 cm dengan huruf besar yang tebal 	Sangat Kurang"SK"					<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada tanda pemberitahuan tingkat lantai Tidak ada tanda pengenal khusus di setiap bordder lantai 	

NB; SK = Sangat Kurang C = Cukup SB = Sangat Baik
 K = Kurang B = Baik

LEMBAR KE-12

Tanggal/Bulan/tahun : 04/04/2018

PENILAIAN TERHADAP BAHAN-BAHAN YANG MUDAH TERBAKAR


Nama Bangunan : Gedung University Residence Putri Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Lokasi : Jalan rajawali, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

Nama surveyor : Fakhri maududi

Penanggung jawab gedung : Rohmad

Jabatan penanggung jawab gedung: Teknisi gedung

No	Aspek penilaian	Nilai					Keterangan	Gambar
		SK	K	C	B	SB		
1	<ul style="list-style-type: none"> Penyimpanan bahan-bahan mudah terbakar harus rapih Jarak ruangan antar langit-langit bangunan terhadap barang-barang yang mudah terbakar minimal 60 cm dari langit-langit bangunan gedung di daerah tanpa springkler Jarak ruangan antara deflektor dan bagian atas gudang sekurang-kurangnya harus 50 cm lebih Jarak ruangan antara deflektor dan bagian atas guddang diperbolehkan kurang dari 50 cm jika diizinkan oleh standar springkler otomatis Bahan-bahan yang mudah terbakar dilarang disimpan di jalur eksit Bahan yang mudah terbakar harus tidak disimpan di ruang boiler, ruang mekanikal, atau ruang peralatan listrik Bahan-bahan dan pasokan-pasokan untuk memelihara peralatan diperbolehkan dalam ruangan 	Kurang "K"					<ul style="list-style-type: none"> Pemilik/pengelola tidak menyediakan deflektor pada ruangan penyimpan barang/gudang. Menurut pengelola, pemilik tidak menyediakan ruangan penyimpan barang/gudang, akan tetapi ruangan tersebut diganti dengan kamar yang tidak terpakai. 	

NB; SK = Sangat Kurang K = Kurang C = Cukup B = Baik SB = Sangat Baik

LEMBAR KE-13

Tanggal/Bulan/tahun :16/04/2018

PENILAIAN TANGGUNG JAWAB PEMILIK/PENGHUNI

Nama Bangunan : Gedung University Residence Putri Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Lokasi : Jalan rajawali, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

Nama surveyor : Fakhri Maududi

Penanggung jawab gedung : Wunodo

Jabatan penanggung jawab gedung: Teknisi gedung

No	Aspek penilaian	Nilai					Keterangan
		SK	K	C	B	SB	
1	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilik, pengelola atau penghuni bangunan, bila bangunannya dianggap tidak aman oleh OBS harus memperbaikinya dengan melakukan rehabilitasi. • Pemilik, pengelola atau penghuni harus menyimpan catatan pemeliharaan, pemeriksaan dan pengujian: Sistem proteksi kebakaran • Bangunan baru atau yang sudah ada, apabila melanggar persyaratan teknis ini tidak boleh dihuni atau sebagiannya • Bangunan gedung atau bagian bangunan, jika sarana jalan ke luar yang dibutuhkan terganggu atau sistem proteksi kebakaran yang dipersyaratkan sedang tidak berfungsi atau selama konstruksi, perbaikan, atau perubahan, tidak boleh dihuni tanpa persetujuan OBS, kecuali untuk pemeliharaan berkala atau perbaikan, 	Kurang”K”					<ul style="list-style-type: none"> • Jika fasilitas gedung mengalami kerusakan seperti kamar, pengguna gedung tetap menggunakannya selama masa perbaikan, dengan catatan kerusakan kecil, apabila kerusakan besar pengguna di perbolehkan memakai fasilitas yang disediakan. • Pemilik/pengelola tidak memiliki catatan pemeriksaan pemeliharaan dan pengujian sistem proteksi kebakaran. • Sistem proteksi kebakaran seperti hidran tidaklah berfungsi dikarenakan pemilik gedung tidak menyediakan pompa air untuk mengaliri air.

NB; SK = Sangat Kurang B = Baik C = Cukup
 K = Kurang SB = Sangat Baik

LEMBAR KE-14

Tanggal/Bulan/tahun : 16/04/2018

PENILAIAN TERHADAP PEMELIHARAAN GEDUNG


Nama Bangunan : Gedung University Residence Putri Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Lokasi : Jalan rajawali, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

Nama surveyor : Fakhri Maududi

Penanggung jawab gedung : Wunodo

Jabatan penanggung jawab gedung: Teknisi gedung

No	Aspek penilaian	Nilai					Keterangan	Gambar
		SK	K	C	B	SB		
1	<ul style="list-style-type: none"> • Setiap alat, peralatan, susunan, atau setiap ketentuan lain yang dipersyaratkan, harus terus dipelihara sesuai dengan penerapan dan persyaratan • Ketentuan keselamatan jiwa yang sudah ada harus sesuai dengan persyaratan untuk kontruksi baru • Setiap alat, peralatan, susunan, atau setiap ketentuan lain harus diperiksa secara berkala untuk memastika pemeliharannya • Pemeliharaan, pemeriksaan, dan pengujian harus dilakukan di bawah supervisi petugas • Perencanaan darurat harus ditinjau ulang dan diperbaharui setiap tahun. • Pemilik harus menyediakan denah lantai untuk instansi pemadam kebakaran 	Baik”B”					<ul style="list-style-type: none"> • Sistem proteksi kebakaran seperti hidran tidaklah berfungsi, maka dari itu pengelola tidak memeriksa secara berkala 	
2	<ul style="list-style-type: none"> • Apabila merokok dianggap sebagai ancaman terhadap bahaya kebakaran, pemilik berhak menempelkan tanda “DILARANG MEROKOK” dilokasi dilarang merokok • Dalam daerah diperbolehkan merokok, harus disediakan asbak 	Sangat Baik”SB”					<ul style="list-style-type: none"> • pada bangunan ini tidak diperbolehkan merokok • tanda pemberitahuan dilarang merokok ada 	

NB; SK = Sangat kurang SB = Sangat baik C = Cukup B = Baik SB = Sangat Baik

LEMBAR KE-15

Tanggal/Bulan/tahun : 16/04/2018

PENILAIAN TERHADAP IDENTIFIKASI TEMPAT


Nama Bangunan : Gedung University Residence Putri Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Lokasi : Jalan rajawali, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

Nama surveyor : Fakhri Maududi

Penanggung jawab gedung : Wunodo

Jabatan penanggung jawab gedung: Teknisi gedung

No	Aspek penilaian	Nilai					Keterangan	Gambar
		SK	K	C	B	SB		
1	<ul style="list-style-type: none"> Bangunan gedung baru dan yang sudah ada harus mempunyai alamat yang disetujui, tampak dan dapat dibaca dengan jelas Nomor alamat harus dengan latar belakang yang menyolok Nomor alamat harus dengan huruf alphabet 	Sangat Baik"SB"					<ul style="list-style-type: none"> Nomor bangunan tidaklah ada, tetapi nomor alamat sangat jelas 	

NB; SK = Sangat Kurang C = Cukup SB = Sangat baik
 K = Kurang B = Baik

LEMBAR KE-16

Tanggal/Bulan/tahun : 16/04/2018

PENILAIAN TERHADAP PENANDAAN JALUR TENGAH


Nama Bangunan : Gedung University Residence Putri Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Lokasi : Jalan rajawali, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

Nama surveyor : Fakhri Maududi

Penanggung jawab gedung : Wunodo

Jabatan penanggung jawab gedung: Teknisi Gedung

No	Aspek penilaian	Nilai					Keterangan	Gambar
		SK	K	C	B	SB		
1	<ul style="list-style-type: none"> Tanda arah jalur tengah harus dengan huruf merah sekurang-kurangnya 15 cm tingginya dengan latar belakang warna putih bertuliskan "JALUR TENGAH" Tanda peringatan seperti itu harus ditempatkan sedemikian sehingga dengan cepat dapat terlihat dari bagian luar bangunan Setiap bangunan bukaan yang dapat dimasuki instansi pemadam kebakaran dalam suatu bangunan gedung harus diberi tanda arah 	Sangat Kurang"SK"					<ul style="list-style-type: none"> Dari tampak luar tidak ada tanda pemberitahuan jalur tengah Tidak ada tanda arah untuk instansi pemadam kebakaran bila terjadinya bencana kebakaran 	

NB; SK = Sangat Kurang

K = Kurang

C = Cukup

B = Baik

SB = Sangat Baik

LEMBAR KE-17

Tanggal/Bulan/tahun : 16/04/2018

PENILAIAN TERHADAP PENANDAAN JALUR TANGGA


Nama Bangunan : Gedung University Residence Putri Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Lokasi : Jalan rajawali, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

Nama surveyor : Fakhri maududi

Penanggung jawab gedung : Wunodo

Jabatan penanggung jawab gedung: Teknisi Gedung

No	Aspek Penilaian	Nilai					Keterangan	Gambar
		SK	K	C	B	SB		
1	<ul style="list-style-type: none"> Tangga harus disediakan dengan tanda pengenal khusus di dalam ruangan pada setiap border lantai Penandaan harus menunjukan level lantai Penandaan harus menunjukan level lantai dan arah ke eksit pelepasan Penandaan harus di cat atau dituliskan pada dinding atau pada penandaan terpisah yang terpasang kuat pada dinding Huruf dan penomeran harus tebal dan menyolok Angka level lantai harus ditempatkan ditengah-tengah penandaan dengan tinggi angka minimum 12,5 cm Level lantai terbawah dan teratas tangga harus ditempatkan pada bagian bawah dari tanda arah dengan tinggi 2,5 cm dengan huruf besar yang tebal 	Sangat Kurang"SK"					<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada pemberi tauhan level lantai Tidak ada tanda pengenal khusus pada setiap border lantai 	

NB; SK = Sangat Kurang C = Cukup SB = Sangat Baik
 K = Kurang B = Baik

LEMBAR KE-18

Tanggal/Bulan/tahun : 16/04/2018

PENILAIAN TERHADAP BAHAN-BAHAN YANG MUDAH TERBAKAR


Nama Bangunan : Gedung University Residence Putri Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Lokasi : Jalan rajawali, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

Nama surveyor : Fakhri maududi

Penanggung jawab gedung : Wunodo

Jabatan penanggung jawab gedung: Teknisi Gedung

No	Aspek penilaian	Nilai					Keterangan	Gambar
		SK	K	C	B	SB		
1	<ul style="list-style-type: none"> Penyimpanan bahan-bahan mudah terbakar harus rapih Jarak ruangan antar langit-langit bangunan terhadap barang-barang yang mudah terbakar minimal 60 cm dari langit-langit bangunan gedung di daerah tanpa springkler Jarak ruangan antara deflektor dan bagian atas gudang sekurang-kurangnya harus 50 cm lebih Jarak ruangan antara deflektor dan bagian atas guddang diperbolehkan kurang dari 50 cm jika diizinkan oleh standar springkler otomatis Bahan-bahan yang mudah terbakar dilarang disimpan di jalur eksit Bahan yang mudah terbakar harus tidak disimpan di ruang boiler, ruang mekanikal, atau ruang peralatan listrik Bahan-bahan dan pasokan-pasokan untuk memelihara peralatan diperbolehkan dalam ruangan 	Kurang "K"					<ul style="list-style-type: none"> Pemilik/pengelola tidak menyediakan deflektor pada ruangan penyimpan barang/gudang. Menurut pengelola, pemilik tidak menyediakan ruangan penyimpan barang/gudang, akan tetapi ruangan tersebut diganti dengan kamar yang tidak terpakai. 	

NB; SK = Sangat Kurang K = Kurang C = Cukup B = Baik SB = Sangat Baik