

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Hasil perhitungan nilai komponen utilitas di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul menghasilkan Nilai Keandalan Sistem Keselamatan Bangunan (NKSKB) sebesar 56,23 % hal ini menunjukkan bahwa nilai keandalan bangunan dalam keadaan kategori Kurang.
- b. Berdasarkan hasil penilaian, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul belum dapat dijadikan sebagai pedoman penerapan sistem proteksi kebakaran pada bangunan komersil khususnya bangunan Rumah Sakit di Yogyakarta karena ada banyak sekali komponen yang tidak terpasang.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan terdapat saran guna meningkatkan Nilai Keandalan Sistem Keselamatan Bangunan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul, saran tersebut sebagai berikut :

- a. Perlu dilakukan pemeriksaan, pemeliharaan/perawatan dan perbaikan secara terjadwal agar peralatan proteksi kebakaran dapat berfungsi dengan optimal.
- b. Perlu dilakukan pemasangan komponen-komponen yang belum ada pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul.