

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Hasil evaluasi sistem proteksi pada gedung AR B dari hasil pengamatan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sarana dan prasarana sistem proteksi kebakaran pada Gedung AR B sudah cukup lengkap dan pemasangannya sudah sesuai dengan persyaratan. Terdapat beberapa indikator prasarana dan sarana yang belum tersedia.
2. Diperoleh hasil keseluruhan penilaian kondisi sistem proteksi bangunan gedung AR B adalah sebesar **86,74%**. Terdiri dari nilai kelengkapan tapak sebesar **23,75%**, nilai sarana penyelamatan sebesar **22,3%**, sarana proteksi aktif sebesar **19,68%** dan nilai sarana proteksi pasif sebesar **21,01%**.
3. Dari hasil penilaian tersebut disimpulkan bahwa tingkat keandalan sistem keamanan kebakaran gedung AR B adalah **baik**.
4. Gedung ini belum bisa menjadi pedoman nilai keselamatan sistem kebakaran bangunan karena gedung ini masih memiliki kekurangan.

#### 5.2 Saran

1. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada berbagai bangunan gedung dan dapat menggunakan peraturan lain sebagai acuan.
2. Penelitian dapat dikembangkan selain mengkaji keselamatan gedung dari bahaya kebakaran dapat juga dikaji dalam proteksi keselamatan bahaya yang lainnya.