BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian digunakan untuk menyederhanakan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat membahas dan menjelaskan permasalahan secara tepat. Penelitian yang dilakukan pada tugas akhir ini yaitu untuk mengetahui parameter yang berpengaruh pada produk 3D *printing* dengan bahan PLA. Langkah awal adalah membuat gambar tiga dimensi (CAD) menggunakan *software* Inventor Profesional dengan format .OBJ *file*. Selanjutnya mengolah data pengaturan parameter dengan metode DOE pada *software* Minitab, kemudian memasukan pengaturan parameter pada *software* Slic3r. Kemudian melakukan proses *slicing* dengan *software* Repitier-Host selanjutnya melakukan proses cetak spesimen. Spesimen yang telah jadi selanjutnya dilakukan pengukuran akurasi dimensi dan dilakukan analisis perbandingan.

3.2. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di Karangnongko Maguwoharjo Sleman Yogyakarta

3.3. Tempat Pengujian Tarik

Pengujian tarik dilakukan di Laboratorium Politeknik ATMI Surakarta menggunakan *universal testing machine* (UTM).

3.4. Alat Penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian adalah:

1. 3D Printer gatefromC02.

Penelitian ini menggunakan Spesifikasi 3D *Printer* gatefromC02 ditunjukkan pada gambar 3.1. Spesifikasi 3D *Printer* gatefromC02 yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan pada tabel 3.1.

Tabel 3.1. Spesifikasi 3D Printer Pursa-I3

Frame	Almunium + Threaded rod
Print size (X Y Z)	190 x 190 x 200 mm
Layer thickness	0.1 mm-0.4 mm
Print speed	10 – 100 mm/s
Z axis positioning accuracy	0.004 mm
X Y axis positioning accuracy	0.012 mm
Printer filament	ABS, PLA, HIPS, PVA, wood, nylon
Filament diameter	1.75 mm
Nozzle diameter	0.4 mm (<i>customized</i> 0.3 mm-0.5 mm)
Print bed size	190 x 190 mm.
Print bed (build platform)	Heated aluminium platform
Max heated bed temperature	± 110 °C (adjustable).
Max extruder temperature	± 240 °C
Number of Extruders	1 Bowden Design Extruder
Hot end	E3D V5
Display	LCD
Interface	USB, LCD display and SD card reader
3D printer Control Software	Repetier-Host
CAD Input data file format	STL, OBJ, G-code
Operating system	Windows/ Linux/ mac
Power	100 W
Machine size	375 mm x 455 mm x 490 mm
Machine weight	10 kg



Gambar 3.1. 3D Printer gatefromC02

2. Kunci L.

Kunci L digunakan untuk melepas dan mengencangkan baut saat penggantian bahan filamen, ditunjukkan pada gambar 3.2.



Gambar 3.2. Kunci L

3. Masking Tape

Masking Tape digunakan untuk menutupi papan atau *bed* yang berfungsi sebagai dasar pencetakan. *Masking tape* ditunjukkan pada gambar 3.3.



Gambar 3.3. Masking Tape

4. Komputer

Komputer digunakan untuk menjalankan program yang digunakan untuk pencetakan. Pada penelitian ini komputer yang digunakan adalah Asus X540YA ditunjukkan pada gambar 3.4. dan spesifikasi ditunjukkan pada gambar 3.5.



Gambar 3.4. Asus X540YA



Gambar 3.5. Spesifikasi Asus X540YA

5. Praying Tools.

Praying Tools digunakan untuk melepas atau mengangkat spesimen dari papan *bed* saat proses pencetakan selesai dan ditunjukkan pada gambar 3.6.



Gambar 3.6. Praying Tools

6. Software Inventor Profesional.

Inventor Profesional 2017 digunakan untuk membuat gambar CAD dengan format .OBJ *file*. Inventor Profesional ditunjukkan pada gambar 3.7.

AUTODESK® INVENTOR® PROFESSION	AL
	🙏 AUTODESK.
Autodesk® Inventor® Professional 2017 64-Bit Edition	Trademarks and credits
Build: 142, Release: 2017 RTM - Date: Wed 02/24/2016	Autodesk Inventor 2017
	© 2016 Autodesk, Inc. All rights reserved.
	Press the 'Trademarks and credits' button for further information.
	~ ~

Gambar 3.7. Inventor Profesional 2017 Student Version

7. *Software* Slic3r.

Slic3r digunakan untuk memasukan parameter dan merubah gambar CAD menjadi bahasa program G-Code. Pengaturan pada parameter dapat disimpan dalam bentuk format INI. *file* Slic3r ditunjukkan pada gambar 3.8.



Slic3r Prusa Edition Version 1.34.1-prusa3d-win64

Copyright © 2016 Vojtech Bubnik, Prusa Research. Copyright © 2011-2016 Alessandro Ranellucci. <u>Slic3r</u> is licensed under the <u>GNU Affero General Public</u> <u>License, version 3</u>.

Contributions by Henrik Brix Andersen, Nicolas Dandrimont, Mark Hindess, Petr Ledvina, Y. Sapir, Mike Sheldrake and numerous others. Manual by Gary Hodgson. Inspired by the RepRap community. Slic3r logo designed by Corey Daniels, <u>Silk Icon Set</u> designed by Mark James.

Gambar 3.8. Slic3r Pursa Edition

8. Software Repetier-Host.

Repetier-Host digunakan untuk proses pencetakan. Setelah *slicing* dilakukan Repitier-Host akan memasukan perintah ke dalam mesin 3D *printing* untuk melakukan proses pencetakan. *Software* ini juga berfungsi untuk *monitoring* selama proses berlangsung dan *software* ini dilengkapi dengan *emergency stop* sebagai tombol pengaman. Repetier-Host ditunjukkan pada gambar 3.9.



Gambar 3.9. Repetier-Host V2.0.1

9. Software Minitab.

Minitab adalah program statistik untuk memasukan data variasi parameter. Digunakan untuk menghitung regresi secara lebih mudah dengan memilih tipe metode yang akan dilakukan untuk penelitian. Di dalam penelitian digunakan untuk menentukan variasi parameter dan faktor yang berpengaruh terhadap variabel dependen pada metode DOE. Minitab ditunjukkan pada gambar 3.10.



Gambar 3.10. Minitab 2017

10. Vernier Caliper

Jangka Sorong berfungsi untuk mengukur suatu benda dari sisi luar dengan cara diapit. Pada penelitian ini jangka sorong digunakan untuk mengukur akurasi dimensi spesimen hasil produk 3D *printing*. Spesifikasi jangka sorong yang digunakan adalah jangka sorong dengan ketelitian 0.05 mm. *Vernier Caliper* ditunjukkan pada gambar 3.11.



Gambar 3.11. Vernier Caliper

11. Universal Testing Machine (UTM)

UTM digunakan sebagai alat pengujian tarik. UTM akan memberikan informasi mengenai seberapa besar pengukuran yang akan diuji terhadap suatu bahan. Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari pengujian menggunakan UTM dilakukan analisis untuk mengetahui parameter yang dimasukan. UTM ditunjukkan pada gambar 3.12 dan spesifikasi dari UTM ditunjukkan pada tabel 3.2.

Туре	Z020	
Manufacturer	Zwick (Germany)	
	Computer controlled universal materials	
Functions	testing machine, tensile, flexural,	
	compression, tear, interlaminar tests.	
Speed range	0.001 – 750 mm/min	
Load	$20 \pm 20 kN$	
capacity	-20 - T20 KIY	

Tabel 3.2. Spesifikasi alat uji kuat tarik Zwick Roell Z020

	Tensile head (10 kN)
	3 point bending head
Equipment	4 point bending head
	Tensile head (100 kN)
	Zwick TestXpert 11.0 program



Gambar 3.12. Universal Testing Machine (UTM)

3.5. Bahan Penelitian

Bahan untuk penelitian ini adalah material plastik berbentuk filamen dengan diameter 1.75 mm. Dalam penelitian ini filamen yang digunakan adalah berbahan *nylon* berwarna putih. *nylon* ditunjukkan pada gambar 3.13.



Gambar 3.13. Filamen nylon 6

3.6. Diagram Alir Penelitian



Gambar 3.14. Diagram alir penelitian

3.7. Design of Experiment (DOE)

Mengoptimalkan produk 3D *printing* dilakukan menggunakan metode *design of experiment* (DOE) dengan menentukan desain faktorial dan data variasi parameter yang dimasukan pada proses *slicing* untuk menentukan jumlah eksperimen minimal dan untuk mendapatkan informasi sebanyak mungk in dari semua faktor yang berpengaruh terhadap parameter. Parameter yang digunakan dalam penelitian ini adalah *nozzle temperature* (°C), *infill density* (%), dan *layer thickness* (mm).

3.7.1. Menentukan Variasi Parameter Proses (Faktor Kontrol)

Untuk menentukan variasi parameter proses yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode DOE didapatkan tiga variasi dan tiga level perubahan. Berikut ini adalah parameter yang digunakan yaitu *nozzle temperature* (°C), *infill density* (%), dan *layer thickness* (mm).Besarnya nilai pada setiap level parameter proses yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari *data sheet* material tipe *nylon*, dari perhitungan secara teoritis, dan dari studi literatur penelitian sebelumnya.

1. Nozzle temperature

Pemilihan parameter proses yang tepat didapatkan dari *filament data sheet* eSUN untuk bahan *nylon* yang ditunjukkan pada tabel 3.3.

Item	Unit	nylon	
Density	kg/m ³	1.15	
Melt Point	⁰ C	220-260	
Melt Flow Index	g /10 min	3	
Tensile yield stength	MPa	50-55	
Elongation at break	%	40-50	
Flexural stength	MPa	85-90	
Flexural modulus	MPa	2000-2400	
Impact strength	Kj/m ²	354	
Heatbed temperature	⁰ C	70	
Accuracy	1.75 mm (+1)		

Tabel 3.3. Data Sheet of eSUN 3D Filament (esunchina.net)

Dari *filament data sheet* tersebut didapat bahwa temperatur kerja pada filamen *nylon* yaitu 220-260°C. Pada pra eksperimen yang telah dilakukan didapat *nozzle temperature* dengan kualitas produk terbaik pada 240 °C. Sehingga temperatur tersebut dijadikan sebagai level satu, selanjutnya ditentukan range level sebesar 5 °C. Jadi penelitian ini menggunakan nilai parameter proses *nozzle temperature* sebesar 240 °C (level satu), 245 °C (level dua), dan 250 °C (level tiga).

2. Layer thicknes

Parameter *layer thickness* dalam penelitian ini adalah ukuran ketebalan lapisan dari setiap penambahan bahan secara berurutan. Pada parameter *layer thicknes* dilakukan tiga level variasi nilai ukuran meliputi 0,1mm, 0,2mm, dan 0,25mm. pada penelitian ini level satu untuk *layer thickness* ditentukan sebesar 0,1mm selanjutnya level dua ditentukan sebesar 0,2mm sedangkan level tiga ditentukan dengan nilai 0,25mm. penelitian variasi ini berdasarkan kelipatan nilai terhadap ketebalan (T) produk yang akan dicetak yaitu sebesar 4mm. hasilnya memberikan variasi *layer* mempengaruhi waktu proses dan kualitas produk pencetakan.

3. Fill density

Parameter *infill* dalam penelitian ini adalah kerapatan pola *infill* (*fill density*). Pada parameter *fill density* dilakukan variasi tiga level meliputi 50%, 60%, dan 70%. Pada penelitian ini level satu untuk *infill density* ditentukan sebesar 50%. Selanjutnya untuk level dua ditentukan sebagai level tengah sehingga dipilih 60%. Sedangkan level tiga ditentukan dengan menaikan menjadi 70%. Densitas penuh (100%) tidak digunakan karena parameter proses lain yang digunakan yaitu *fill pattern*, dimana *fill density* harus kurang dari 100% agar *fill pattern* dapat digunakan. Perbandingan kerapatan dari variasi nilai *fill density* ditunjukkan pada gambar 3.15.



Gambar 3.15. Perbandingan nilai fill density 50 %, 60% dan 70%

Berdasarkan dari penelitian sebelumnya, perhitungan yang telah dilakukan, pra-eksperimen dan melihat *data sheet* material yang digunakan, maka nilai level parameter proses yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut pada tabel 3.4.

Faktor	Parameter Proces	Level			
Taktor Tarankter Troses		1	2	3	
А	<i>Nozzle temperature</i> (°C)	240	245	250	
В	Infill density (%)	50	60	70	
C	Layer thickness (mm)	0,1	0,2	0,25	

Tabel 3.4. Parameter proses dan level

3.7.2. Parameter Proses Default

Pada penelitian ini tidak semua parameter proses dapat dilakukan kontrol yang bertujuan untuk memudahkan dalam proses analisis. Selain parameter proses yang meliputi *nozzle temperature* (°C), *infill density* (%), dan *layer thickness* (mm), besarnya nilai parameter lain ditentukan oleh pengaturan *default* yang sudah tersedia dari program Slic3r, berdasarkan hasil pra-eksperimen dan merujuk pada hasil penelitian sebelumnya. Seperti pada parameter proses *printing angle* atau orientasi cetak yang digunakan adalah 0°. Orientasi tersebut diketahui memiliki hasil produk dengan kekuatan paling tinggi (Tantowi dkk, 2017). Parameter proses yang diatur secara *default* ditunjukkan pada tabel 3.5, sedangkan tabel parameter proses *default* untuk kecepatan ditunjukkan pada tabel 3.6.

Parameter Proses	Unit	Values
Perimeters	-	3
Solid Layer (top and bottom)	-	3
Top/bottom fill pattern	-	Rectilinear
Raster angle	-	45°
Print angle	-	00
Feed rate	mm/s	100
Flow rate	%	125

Tabel 3.5. Parameter proses default

Tabel 3.6. Parameter proses untuk kecepatan

Kecepatan	Values
Perimeters	50 mm/s
Small Perimeters	15 mm/s
External Perimeters	50 %
Infill	40 mm/s
Solid Infill	20 mm/s
Top Solid Infill	15 mm/s
Bridges	40 mm/s

3.7.3. Variabel Respon

Variabel Respon atau karakteristik kualitas adalah objek yang menarik dari suatu produk atau proses (Soejanto, 2009). Pada penelitian ini ditentukan beberapa variabel respon meliputi *tensile strength*, dimensi produk, massa produk, dan waktu pencetakan. Pada hasil *tensile strength*, dan dimensi produk dianalisis menggunakan metode Taguchi ANOVA untuk melihat pengaruh pada setiap parameter proses yang dimasukan pada produk 3D *printing* bahan *nylon 6*.

3.7.4. Desain Faktorial

Desain faktorial pada penelitian ini dibuat menggunakan *software* Minitab 17. Metode Taguchi pada penelitian ini digunakan *orthogonal* L9 (3³) yang berarti sembilan percobaan dimana ada tiga parameter proses atau faktor dengan tiga perubahan variabel dalam setiap faktor parameter. Selanjutnya setiap faktor dilakukan replikasi sebanyak tiga kali. Pemilihan tipe matrik *orthogonal* disesuaikan berdasarkan jumlah percobaan, *factor*, dan *level* yang akan diamati. Selanjutnya replikasi dilakukan sebanyak tiga kali pada setiap percobaannya mendapatkan ketelitian yang tinggi.

Penelitian ini juga tidak terlepas dari faktor (*noise*) dalam penetapan faktorial seperti *printing* 3D tidak dilengkapi sistem *cooling*, penyimpangan pada *thermocouple* pada *print head* dan *bed*, *nozzle* tersumbat, kualitas filamen dan *bed* yang tidak rata. Faktor *noise* diabaikan pada penelitian ini karena metode DOE menggunakan pengolahan data variasi parameter proses terdiri dari beberapa faktor dan level yang telah ditentukan. Faktor *noise* pada mesin diabaikan atau indikator yang divariasi dalam parameter proses untuk meningkatkan kualitas selama proses pencetakan. Tabel desain faktorial dalam penelitian ini adalah sebagai berikut pada tabel 3.7 dan Tabel 3.8

	Level				
Experiment	Nozzle	Infill density	Layer thickness		
	<i>Temperature</i> (°C)	(%)	(mm)		
1	1	1	1		
2	1	2	2		
3	1	3	3		
4	2	1	2		
5	2	2	3		
6	2	3	1		
7	3	1	3		
8	3	2	1		
9	3	3	2		

Tabel 3.7. Desain matrik ortogonal L₉ (3³)

Tabel 3.8 desain factorial penelitian

	Level			
Experiment	Nozzle	Infill	Layer	
	<i>Temperature</i> (°C)	density (%)	thickness (mm)	
1	240	50	0,1	
2	240	60	0,2	

3	240	70	0,25
4	245	50	0,2
5	245	60	0,25
6	245	70	0,1
7	250	50	0,25
8	250	60	0,1
9	250	70	0,2

3.8. Pembuatan Gambar CAD

Desain spesimen digambar menggunakan *software* CAD yaitu Autodesk Inventor Profesional 2017. Desain yang dibuat menggunakan format .OBJ, hal ini dikarenakan format .OBJ dapat dibaca oleh *software slicing* Slic3r dan Repitier-Host. Standarisasi spesimen uji tarik untuk bahan plastik yang digunakan adalah ASTM D-638 tipe I dengan tebal 4 mm. Dimensi dari spesimen uji ASTM D-638 tipe I ditunjukkan pada tabel 3.9.



Gambar 3.16. Desain CAD spesimen



Gambar 3.17. ASTM-D638 tipe I (ASTM Internasional, 2002)

Dimensions	7 (0.28) or under		Over 7 to 14 (0.28 to 0.55), incl	4 (0.16) or under		Tolerances
	Type I	Type II	Type III	Type IV ^B	Type V ^{G,D}	
IV—Width of narrow section ^{E,F}	13 (0.50)	6 (0.25)	19 (0.75)	6 (0.25)	3.18 (0.125)	±0.5 (±0.02) ^{B,C}
/Length of narrow section	57 (2.25)	57 (2.25)	57 (2.25)	33 (1.30)	9.53 (0.375)	±0.5 (±0.02)°
WO—Width overall, min ^G	19 (0.75)	19 (0.75)	29 (1.13)	19 (0.75)	-	+ 6.4 (+ 0.25)
WO—Width overall, min ^G	-	-	-	-	9.53 (0.375)	+ 3.18 (+ 0.125)
LO—Length overall, min ^H	165 (6.5)	183 (7.2)	246 (9.7)	115 (4.5)	63.5 (2.5)	no max (no max)
G—Gage length'	50 (2.00)	50 (2.00)	50 (2.00)	-	7.62 (0.300)	±0.25 (±0.010)°
G—Gage length'	-	-	-	25 (1.00)	-	±0.13 (±0.005)
D—Distance between grips	115 (4.5)	135 (5.3)	115 (4.5)	65 (2.5) "	25.4 (1.0)	±5 (±0.2)
R—Radius of fillet	76 (3.00)	76 (3.00)	76 (3.00)	14(0.56)	12.7 (0.5)	±1 (±0.04)°
RO—Outer radius (Type IV)	-	-	-	25 (1.00)	-	±1 (±0.04)

Tabel 3.9. Dimensi ASTM-D638 (ASTM Internasional, 2002)

3.9. Slicing

Pada penelitian ini file .OBJ perlu diproses oleh *software* yang disebut *slicer*, digunakan untuk mengubah model menjadi serangkaian lapisan tipis dan menghasilkan G-code *file* berisi perintah yang disesuaikan dengan jenis 3D *printing* yang digunakan. Selain itu proses *slicing* akan menghasilkan informasi penting seperti waktu pencetakan, filamen yang dibutuhkan, total jumlah *line* dan jumlah *layer*. Penelitian ini menggunakan *software* Slic3r Pursa Edition untuk membuat G-code yang disematkan pada *software* 3D *printing tools* yaitu Repetier-Host dimana akan dihubungkan langsung dengan perangkat 3D *printing*. Prosedur *slicing* pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Memasukan file desain objek berformat .OBJ ke dalam Repetier-Host.
- Mengatur konfigurasi parameter pada Slic3r Pursa Edition. Konfigurasi parameter kontrol yang meliputi nozzle temperature, infill density, layer thickness diatur sesuai DOE seperti yang ditunjukan pada table 3.8. dengan cara sebagai berikut.
 - a. Pengaturan *nozzle temperature* dilakukan pada menu *filament* yang terdapat pada tab filament settings dengan cara memasukan nilai temperature pada kolom temperature extruder seperti yang ditunjukan pada gambar 3.18.

File Window Help Print Settings Filament Settin	195 Printer Settings					
Untitled	- - -					
Filament Cooling	Filament Color		1			
Custom G-code	Diameter:	1.75	mm			
i Notes	Edución multiplier:	1.1				
	Density:	0	g/cm^3			
	Cost	0	money/kj	9		
	Temperature (*C)					
	Extruder:	First layer 240	- 8	Cther layers	240	
	Bet	First layer; 70		Cther layers	70	121

Gambar 3.18. Pengaturan nozzle temperature

b. Pada pengaturan *fill density* dilakukan pada menu *infill* pada *tab print settings* dengan cara memasukan nilai untuk *fill density* pada kolom *fill* seperti ditunjukkan pada gambar 3.19.

File Window Help	4. i - prusasu - wino4		
Print Settings Filament Set	tings Printer Settings		
1P ~			
Layers and perimeters	Fill density:	25% 🗸 %	
 Infill Skirt and brim Support material Speed Multiple Extruders Advanced Output options Notes 	Fill pattern: Top/bottom fill pattern:	0% 1b 5% 10% 15%	~
	Reducing printing time	20% 25% 30%	A laware
	Only infill where needed:	40% 50% 60% 70%	
	Advanced	80% 90% 100%	-
	Solid infill every:		Iayers

Gambar 3.19. Pengaturan fill density

c. Pada pengaturan *layer thickness* dilakukan pada menu *layers and perimeters* pada *tab print settings* dengan cara memasukan nilai *layer height atau first layer heigth* seperti di tunjukan pada gambar 3.20.

💋 Slic3r Pruse Edition - 1.3	16.2-pruse3d-win64		
Print Settings Filament Settings	Printer Settings		
Untitled	~ 🗐 🥥		
Layers and perimeters Infil Skirt and brim Support material Speed	Layer height Layer height: First layer height:	0.25 0.25	mm mm or %
Wultiple Extruders Advanced Dutput options	Vertical shells Perimeters: Spiral vace:	3	(minimum)
	Horizontal shells Solid layers:	Top: 3	Bottom 3
	Guelity (slower slicing) Extra perimeters if needed: Ensure vertical shell thickness: Avoid crossing perimeters: Detect thin walls: Detect bridging perimeters:	X N N N	
	Advanced Seam position: External perimeters first.	Aligned ~	

Gambar 3.20. Pengaturan layer thickness

- 3. Pengaturan parameter proses lain seperti *extrusion width, feed rate, infill pettent, heatbed, perimeters, raster angle* dan *flow rate* diatur sesuai pengaturan default yang ada di Slic3r Prusa Edition dan merujuk pada hasil penelitian sebelumnya.
- 4. Proses *slicing* dilakukan dengan menekan *Slice with* Slic3r Prusa Edition pada *software* Repetier-Host kemudian tunggu sampai proses selesai. Gambar produk sebelum dilakukan proses *slicing* ditunjukkan pada gambar 3.21 dan gambar produk hasil *slicing* ditunjukkan pada gambar 3.22.



Gambar 3.21. Proses slicing



Gambar 3.22. Hasil slicing

3.10. Proses Printing



Gambar 3.23. Proses printing spesimen

Prosedur pengoperasian dan pencetakan spesimen dengan mesin 3D printing adalah sebagai berikut:

- 1. Menyiapkan filamen *nylon* yang akan digunakan dalam penelitian. Dan memasangkan filamen pada mesin 3D *printing*.
- 2. Memasang kabel *power* dan menekan tombol *ON* pada saklar 3D *printing*.
- 3. Menghubungkan 3D *printing* dan laptop dengan kabel USB, selanjutnya menjalankan *software* Repetier-Host dan melakukan proses *slicing* pada gambar desain CAD.
- 4. Menekan tombol *connect* pada *toolbar* yang terdapat pada *user interface* Repetier-Host.

- 5. Kemudian menekan tombol print.
- 6. Selanjutnya proses pencetakan dapat dimonitor dengan melihat tampilan pada *user interface* Repetier-Host. Terdapat *tab temperature curve* menampilkan grafik temperatur yang digunakan selama proses pencetakan berlangsung secara *real times*.
- 7. Setelah proses pencetakan selesai, selanjutnya memberikan jeda sekitar tiga sampai lima menit untuk menurunkan temperatur pada bagian *layer* yang paling akhir dicetak. Hal ini bertujuan agar pada saat proses pengangkatan produk tidak mengalami kerusakan atau terdeformasi karena produk masih terlalu lunak untuk dilakukan proses pelepasan dengan *bed*.
- 8. Melakukan proses pengangkatan spesimen menggunakan praying tools.
- 9. Proses terakhir melakukan *finishing* pada spesimen untuk menghilangkan bagian *brim* yang menempel pada *layer* bawah.

3.11. Pengukuran Dimensi Spesimen

Spesimen 3D *printing* dilakukan pengukuran untuk mengetahui tingkat akurasi produk. Dimensi spesimen mengacu pada standar ASTM D-638 tipe 1. Pengukuran dilakukan menggunakan *vernier caliper* atau jangka sorong. Dimensi yang diukur adalah *length overall* (LO), *width overall* (WO), width of narrow (W), dan *thickness* (T). Data ukuran acuan sesuai ASTM D-638 tipe I ditunjukkan pada gambar 3.24 dan tabel 3.10.



Gambar 3.24. Bagian spesimen yang diukur

Tabel. 3.10. Dimensi spesimen ASTM D-638 tipe 1

Bagian	Ukuran Standar (mm)
LO (length overall)	165 (<i>no max</i>)

WO (width overall)	19 (+ 6.4)
W (width of narrow)	13 (±0.5)
T (thickness)	4 (±0.4)

3.12. Pengujian Tarik

Pengujian tarik merupakan salah satu variabel respon pada penelitian ini yang dimaksudkan untuk mengetahui kekuatan tarik produk 3D *printing*. Berikut langkah-langkah proses pengujian kuat tarik meliputi:

- 1. Mengukur panjang spesimen.
- 2. Menghidupkan mesin universal testing machine UTM zwick roell dan computer untuk operasional mesin.
- Memasang benda uji dalam cekam mesin uji, sesuai dengan tanda yang telah ditentukan dengan menekan UP atau DOWN untuk menaik dan menurunkan cekam.
- 4. Menghidupkan Zwick Test Expert 11.0 program.
- 5. Mengisi data material pada Method Window :
 - a. Sample, untuk data material meliputi: Shape, Gauge, Grip, Length.
 - b. Prepare Test, untuk menentukan mode pengujian.
- 6. Membuat *display* pengujian dengan membuka *Report Screen*, meliputi: *test no, test date* dan nama material.
- 7. Melakukan pengujian dengan menekan tombol TEST pada tool box.
- 8. Mencetak hasil pengujian dengan menekan PRINT.
- 9. Melepaskan material dari cekam pada mesin uji dan mengukur panjang material pada daerah yang telah ditandai.

Setelah dilakukan pengujian tarik didapat nilai beban maksimal atau Fmax untuk setiap spesimen uji. Nilai Fmax yang telah didapat digunakan sebagai data perhitungan untuk mengetahui nilai tegangan tarik (*tensile strength*). Selanjutnya dilakukan pengambilan data pada setiap spesimen meliputi massa produk, dimensi produk, dan hasil perhitungan nilai tegangan tariknya. Data yang telah didapat kemudian diolah dan dilakukan analisis mengunakan SNR dan ANOVA. Metode perhitungan SNR untuk respon dimensi produk dilakukan menggunakan metode SNR Nominal The Best (NTB), sedangkan metode perhitungan SNR untuk respon *Tensile Strength* atau tegangan tarik dilakukan menggunakan metode SNR *Larger The Better* (LTB) atau semakin besar semakin baik. Analisis varians atau ANOVA digunakan untuk mengetahui persen kontribusi setiap parameter proses dengan melakukan pengklasifikasian hasil-hasil percobaan secara statistik sesuai sumber-sumber varians.