

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Keseluruhan Alat dan Bahan

1. Sensor berat (*Load cell*)
2. Sensor jarak (*HC-SR04*)
3. Arduino
4. *LCD16x2*
5. Capacitor
6. Resistor

3.2. Perakitan Rangkaian

3.8.1. Alat

1. Papan PCB
2. Solder
3. Timah
4. Penyedot Timah
5. Larutan *Ferichloride*

3.8.2. Bahan

1. Travo CT 2 A
2. T-Blok
3. Dioda bridge 2A
4. Capacitor 2200 μf

5. Capacitor non polar 104
6. Resistor
7. *LED*
8. Transistor TIP
9. IC regulator 7805

3.3. Variable Penelitian

3.3.1. Variabel bebas

Sebagai variable bebas adalah tinggi dan berat badan seseorang.

3.3.2. Variabel tergantung

Sebagai variabel tergantung pada modul ini adalah indeks massa tubuh.


3.4. Definisi Operasional

Dalam kegiatan operasionalnya, variabel-variabel yang digunakan dalam perencanaan modul ini, baik variabel bebas, variabel tergantung dan juga variabel terkendali memiliki fungsinya masing-masing, antara lain :

1. Indeks massa tubuh digunakan sebagai objek untuk dilakukan pengukuran.
2. *Microcontrller* yang digunakan sebagai kontrol adalah Arduino unoR3.

3. Sensor *ultrasonic* dan sensor berat digunakan sebagai alat ukur dalam proses pengukuran.

3.5. Diagram Blok Modul




Gambar 3.1 Blok Diagram

Cara kerja blok diagram

Sumber listrik masuk yang nantinya akan mensuplay tegangan ke seuruh rangkaian. Setelah itu akan menghidupkan arduino yang akan mengaktifkan sensor *load cell* dan *ultrasonic*. Sensor berat akan membaca berapa beban yang diukur, *output* dari *load cell* sangat kecil sehingga *output* dimasukkan ke penguat sinyal lalu diteruskan ke microcontroller. Data *output* yang masih berupa tegangan analog akan di ubah menjadi digital menggunakan ADC.

Sensor *ultrasonic* yang berada di atas akan mengukur dengan memantulkan sinyal. Lalu hasilnya akan di keluarkan melalui *LCD*.

3.6. Diagram Alir Modul



Gambar 3.2. Flowchart Modul

Penjelasan diagram alir

1. Mulai

Untuk memulai program

2. Inisialisasi *LCD*

Sebelum mengerjakan program, *microcontroler* melakukan persiapan ke *LCD*

3. Sensor *Ultrasonic* On

Sensor *ultrasonic* akan mengukur tinggi objek yang akan di ukur.

4. Sensor *Load cell* On

Sensor *load cell* akan mengukur berat objek yang di ukur.


5. Pengukuran

Microcontroler akan melakukan perhitungan untuk mengidentifikasi berat ideal objek.

6. Selesai

Program selesai.

3.7. Diagram Mekanis




Gambar 3.3. Diagram mekanis

3.8. Langkah Perkitan


3.8.1. Langkah perakitan power supply

1. Membuat rangkaian skematik *power supply* 5 volt di aplikasi proteus. Gambar di bawah ini adalah rangkaian skematik *power supply* 5 volt.



Gambar 3.4. *scematic power supply*

2. Setelah rangkaian skematik jadi, tahap selanjutnya adalah membuat lay out dan di sablon ke papan pcb. Untuk gambar lay out *power supply* 5 volt papan pcb dapat di lihat pada gambar 3.5 di bawah ini.



Gambar 3.5. *Lay out power supply*


3. Rakit komponen yang di butuhkan dengan menggunakan solder dan timah.

3.8.2. Hasil perakitan power supply

Rangkaian *power supply* berfungsi sebagai supplay tegangan ke semua rangkaian yang menggunakan tegangan DC. Yang besarnya 5 volt. Prinsip kerja *power supply* adalah merubah tegangan AC menjadi tegangan DC dengan menggunakan transformator sebagai penurun tegangan dan dioda sebagai komponen yang berfungsi sebagai penyearah tegangan. Modul *power supply* yang penulis buat akan mengubah tegangan AC menjadi DC sebesar 5VDC dengan menggunakan IC regulator 7805.

3.8.3. Langkah perakitan keseluruhan komponen


1. Membuat rangkaian skematik arduino uno, *LCD* dan sensor yang di gunakan di aplokasi proteus. Gambar 3.6 di bawah ini adalah rangkaian skematik keseluruhan rangkaian.



Gambar 3.6. Scematic rangkaian minimum sistem

3.8.4. Rangkaian keseluruhan

Hasil perakitan seluruh komponen dapat dilihat pada gambar 3.7.



Gambar 3.7. Scematic Rangkaian keseluruhan

3.9. Pembuatan Program Modul

Untuk pembuatan program pada modul ini menggunakan aplikasi arduino. Program dapat di lihat secara umum seperti dibawah ini.

```
#include <Hx711.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#define echoPin 6
#define initPin 7
#include "Hx711.h"

Hx711 scale(A2, A3);
unsigned long pulseTime = 0;
float B, C, A, BB ;

LiquidCrystal lcd (12, 11, 5, 4, 3, 2);

void setup ()
{
  lcd.begin(16, 2);
  pinMode(initPin, OUTPUT);
  pinMode(echoPin, INPUT);

  int i ;

  lcd.setCursor (0,0);
  lcd.print (" Tugas Akhir ");

  for(i = 1 ; i < 16 ; i++){
    lcd.scrollDisplayLeft();
    delay (200);
  }
  lcd.setCursor (0, 0);
  lcd.print (" Muhammad Zaki U ");
  lcd.setCursor (0, 1);
  lcd.print (" 20133010025 ");
  for(i = 1 ; i < 43 ; i++){
    lcd.scrollDisplayLeft();
    delay (200);
  }
}

void loop(){
  lcd.clear();

  int BrtTimbangan = 3;

  BB=scale.getGram ();
  BB=(BB/10)-BrtTimbangan;
```

```

digitalWrite (initPin, HIGH);
delayMicroseconds (10);
  digitalWrite (initPin, LOW);
pulseTime = pulseIn (echoPin, HIGH);

A = 200-pulseTime / 58;
B = A/100;
B = B * B;
C = BB/B;

  lcd.setCursor (0,0);
  lcd.print("IMT = ");
  lcd.print(C,1);

  if ( C < 18.5 )
  {
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("  Low Weight  ");
  }
  if ( C >= 18.5 && C<25 )
  {
  lcd.setCursor (0,1);
  lcd.print ("  Normal  ");
  }
  if ( C >= 25 )
  {
  lcd.setCursor (0,1);
  lcd.print ("  Over Weight ");
  }
  delay(2000);
  lcd.clear();

  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print ("Tinggi = ");
  lcd.print (A, 0);
  lcd.print (" Cm ");
  lcd.setCursor (0,1);
  lcd.print ("Berat = ");
  lcd.print(BB,1);
  lcd.print (" Kg ");

  delay(2000);
}

```