




LAMPIRAN




Gambar. Hasil Pegujian dengan material *Aluminium 6061*.




Gambar. Hasil Pegujian dengan material *Stainless Steel* AISI-304.




Gambar 4.13 Grafik perbandingan Vc da Vb pada Al, a = 1




Gambar 4.14 Grafik perbandingan Vc dan Vb pada Al, a = 2




Gambar 4.15 Grafik perbandingan Vc dan Vb pada SS, a = 1



Gambar 4.16 Grafik perbandingan Vc dan Vb pada SS, a = 2.



Gambar 4.17 Grafik Aluminium *depth of cutt* 1 dan 2.



Gambar 4.18 grafik *Stainless steels depth of cutt* 1 dan 2.