

**TUGAS AKHIR**

**ANALISIS KEANDALAN KOMPONEN-KOMPONEN  
LISTRIK PADA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA  
DI PLTH BAYU BARU PANTAI BARU BANTUL DI  
YOGYAKARTA**

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Mencapai Derajat  
Strata-1 Pada Prodi Teknik Elektro Fakultas Teknik  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**



**Disusul oleh:**

**MELDI SAPUTRA  
20140120026**

**PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
YOGYAKARTA  
2018**

**TUGAS AKHIR**

**ANALISIS KEANDALAN KOMPONEN-KOMPONEN LISTRIK  
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA DI PLTH PANTAI BARU  
BANTUL DI YOGYAKARTA**

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Mencapai Derajat  
Strata-1 Pada Prodi Teknik Elektro Fakultas Teknik  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**




**PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
YOGYAKARTA  
2018**

## LEMBAR PENGESAHAN I

### ANALISIS KEANDALAN KOMPONEN-KOMPONEN LISTRIK PADA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA DI PLTH BAYU BARU PANTAI BARU BANTUL DI YOGYAKARTA

Disusun oleh:

MELDI SAPUTRA  
20140120026



## LEMBAR PENGESAHAN II

### ANALISIS KEANDALAN KOMPONEN-KOMPONEN LISTRIK PADA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA DI PLTH BAYU BARU PANTAI BARU BANTUL DI YOGYAKARTA

Disusun oleh:

**MELDI SAPUTRA**  
**20140120026**

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal  
Susunan Tim Penguji:

Dosen Pembibing I

Dr.Ramadhoni Syahputra, S.T., M.T.  
NIK. 19741010201010 123 056

Dosen Pembibing II

ing. Faaris Mujaahid, M.Sc  
NIK. 19870718201704 123 10

Penguji,

Kunnu Purwanto, S.T., M.Eng  
NIK. 19830919201710 123 103

Tugas Akhir ini dinyatakan sah sebagai salah satu persyaratan  
untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik

Mengesahkan

**Ketua Program Studi Teknik Elektro**



Dr. Ramadhoni Syahputra, S.T., M.T.  
NIK. 19741010201010 123 056

## HALAMAN PERNYATAAN

Nama : Meldi Saputra  
Nim : 20140120026  
Program Studi : Teknik Elektro  
Fakultas : Teknik  
Universitas : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah asli hasil karya saya dan tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di sebutkan sumbernya dalam naskah dan dalam daftar pustaka.



## **PERSEMBAHAN**

Tugas akhir yang berjudul “*Analisis keandalan Komponen-Komponen Listrik Pada Pembangkit Listrik Tenaga Surya di PLTH Bayu BaruPantai Baru Bantul DI Yogyakarta*” ini khusus penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis yaitu bapak Rulis dan ibu Murni yang selama ini tidak pernah berhenti untuk menyemangati penulis baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk doa hingga tugas akhir ini mampu penulis selesaikan.

Tugas akhir ini juga penulis persembahkan untuk semua keuarga persukuan Domo Kampar dan keluarga besar Muhammadiyah Kabupaten Kampar yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis selama penulis menempuh studi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

## **INTISARI**

Penelitian ini yang berjudul “*Analisis keandalan Komponen-Komponen Listrik Pada Pembangkit Listrik Tenaga Surya di PLTH Bayu Baru Pantai Baru Bantul, Yogyakarta*” telah di laksanakan pada bulan Maret hingga Mei 2018. Penelitian di lakukan untuk menganalisis keandalan komponen-komponen listrik pada sistem PLTS di PLTH Bayu Baru dan menganalisis dampaknya terhadap energi yang di hasilkan. Penelitian ini dilakukan dengan pengamatan dan melakukan wawancara langsung kepada narasumber-narasumber yang berkaitan langsung dengan PLTH Bayu Baru Bantul, Yogyakarta dan juga dilakukan dengan cara tidak langsung yaitu dengan pengambilan data yang ada di data tahunan PLTH tersebut. Sistem PLTS di PLTH Bayu Baru sangat membantu sekali terhadap perkembangan masyarakat pantai baru Kabupaten Bantul terutama di bidang ekonomi mengingat pantai baru adalah kawasan, wisata namun seiring berjalannya waktu berbagai macam kerusakan yang terjadi terutama pada *inverter* yang di sebabkan kebocoran arus AC dari turbin angin dan pada komponen-komponen listrik lainnya pada sistem PLTS di PLTH Bayu Baru menyebabkan energi yang dihasilkan tidak lagi seperti yang di harapkan sehingga sistem di PLTH Bayu Baru tidak lagi seefisien yang di harapkan, seperti halnya grup barat yang hanya menghasilkan 7,152 Kwh/hari padahal idealnya dapat menghasilkan energi 48 Kwh/hari dan di grup KKP hanya menghasilkan energi 29,91 Kwh/hari padahal idealnya apat menghasilka energi 38,72 Kwh/hari. Perlu perhatian lebih dari pemerintah untuk mengatasi berbagai kerusakan komponen-komponen listrik pada sistem PLTS di PLTH Bayu Baru agar tetap bekerja maksimal.

*Kata kunci : Keandalan Komponen Listrik, PLTH, PLTS.*

## **ABSTRACT**

This research entitled "Reliability analysis of Electric Components of Solar farm in PLTH Pantai Baru in Bantul, DI Yogyakarta" has been carried out in March to May 2018. The research was conducted to analyze the reliability of electrical components in PLTS system in PLTH Bayu Baru and analyze their impact on the energy generated. This research is done by observation and direct interview to the speakers related directly with PLTH Bayu Baru Bantul, Yogyakarta and also done by way of indirectly that is by taking data that exist in annual data of PLTH. PLTS system in PLTH Bayu Baru is very helpful to the development of new coastal community of Bantul Regency especially in economy area considering new beach is a tourist area but over time various kinds of damage that occur especially in the inverter caused by leakage AC current from wind turbine and other electrical components in PLTS system in PLTH Bayu Baru causing energy produced no longer as expected, so that the system in PLTH Bayu Baru is no longer as efficient as expected, as in the western group which produces only 7,152 Kwh/day energy ideally 48 Kwh/day and the KKP group produces only 29,91 Kwh/day energy while ideally 38,72 Kwh/day. Need more attention from the government to overcome the damage to electrical components in the PLTS system in PLTH Bayu Baru to keep working optimally.

**KEYWORDDDS:** Reliability, Electric Component, PLTH, PLTS.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada allah ‘azzawajalla yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Analisis keandalan Komponen-Komponen Listrik Pada Pembangkit Listrik Tenaga Surya di PLTH Bayu Baru Pantai Baru Bantul DI Yogyakarta*”. skripsi ini disusun berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan di Pantai Baru Pandansimo, Kabupaten Bantul.

Selama penulisan skripsi ini penulis telah mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis sangat mengucapkan terimakasih kepada:

1. DR.Ramadhoni Syahputra, S.T., M.T. selaku dosen pembimbing utama atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
2. ing. Faaris Mujaahid, M.Sc. selaku pembimbing pendamping yang selalu membimbing dan memberikan ilmunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Kunnu Purwanto, S.T., M.Eng selaku dosen penguji, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan.
4. Seluruh staf Dosen dan keluarga besar Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terutama Program Teknik Elektro.
5. Kedua orang tua penulis Bapak Rulis dan Ibu Murni yang sentiasa mendo'akan dan memberikan semangat selama kuliah dan sampai skripsi ini selesai.
6. Kakakku Muliati Erlis Putri Spd dan suaminya M Arif yang selalu memberikan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bpk. Jefri, Bpk. Arif, Bpk. Iwan dan seluruh staf PLTH Bayu Baru yang telah menemani selama berjalannya penelitian sampai skripsi ini selesai
8. Seluruh anggota Kampar, buya, randi, iwal, ongkiang, elvis, faiz, kevin dan teman-teman yang lainnya atas dukungan dan bantuan yang diberikan selama jalannya penelitian sampai skripsi ini selesai.

Semoga seluruh bantuan dan dukungan yang telah diberikan dapat menjadi amal kebaikan dan mendapat balasan kebaikan dari Allah ‘azzawajalla.

Yogyakarta, 28 Mei 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN.....	iii
PENGESAHAN UJIAN PENDADARAN.....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
INTISARI.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR NOTASI.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar belakang .....	1
1.2 RumusanMasalah .....	3
1.3 BatasanMasalah.....	3
1.4 TujuanPenelitian.....	4
1.5 ManfaatPenelitian.....	4
1.6 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Kajian Pustaka.....	6
2.2 Landasan Teori .....	7
2.2.1 Pembangkit Listrik Tenaga Angin.....	9
2.2.2 Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) .....	10
2.2.3 Jenis-jenis sel surya .....	16
2.2.4 Komponen Pendukung.....	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian .....	26
3.2 Alur Metodologi Penelitian .....	27
3.3 Metode Pengumpulan Data .....	29
3.4 Teknik Pemeriksaan Data.....	30

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....	31
4.1 Profil PLTH Bayu Baru.....	31
4.2 Keadaan Sistem PLTS Awal Konstruksi.....	32
4.2.1Panel Surya .....	34
4.2.2 Baterai.....	39
4.2.3 Inverter.....	44
4.3 Kondisi terkini komponen PLTS di PLTH Bayu Baru .....	46
4.3.1 Panel Surya .....	46
4.3.2 MPPT.....	47
4.3.3 Baterai.....	48
4.3.4 Inverter.....	48
4.4 Analisis .....	49
4.4.1 Analisis komponen .....	49
4.4.2 Perbandingan Energi Ideal Dengan Energi Aktual.....	52
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....	58
5.1 Kesimpulan.....	58
5.2 Saran .....	58

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1skema sistem pembangkit listrik tenaga hibrida .....	8
Gambar 2. 2skema sistem pembangkit listrik tenaga angin.....	9
Gambar 2. 3 matahari.....	11
Gambar 2. 4 skema prinsip kerja PLTS .....	16
Gambar 2. 5 Sel dan Modul Fotovoltaik (PV) Jenis Monokristal .....	17
Gambar 2. 6 Sel dan Modul Fotovoltaik (PV) Jenis Polikristal.....	18
Gambar 2. 7 Modul Fotovoltaik Jenis Amorfous .....	19
Gambar 2. 8 <i>solar charge controller (SCC)</i> .....	21
Gambar 2. 9 <i>Pulse Wide Modulation (PWM)</i> .....	22
Gambar 2. 10 <i>Maximum Power Poin Tracker (MPPT)</i> .....	22
Gambar 2. 11 Baterai atau aki.....	23
Gambar 2. 12 rangkaian sederhaana inverter.....	24
Gambar 2. 13 contoh sederhana cara keja inverter .....	25
Gambar 3. 1 Pantai baru.....	26
Gambar 3. 2 Diagram Alur Metode Penelitian .....	27
Gambar 4. 1 Peta Kabupaten Bantul DI Yogyakarta .....	31
Gambar 4. 2 Denah kawasan PLTH Bayu Baru .....	32
Gambar 4. 3 Diagram PLTH Tahun 2011 s/d 2017 .....	33
Gambar 4. 4 Sel dan Modul Fotovoltaik (PV) Jenis Polikristal.....	35
Gambar 4. 5panel surya pada grup KKP .....	37
Gambar 4. 6 Panel surya grup timur Jenis Monokristal.....	38
Gambar 4. 7 Baterai atau Aki.....	39
Gambar 4. 8 Baterai atau Aki GS Astra 100 Ah/12 V .....	41
Gambar 4. 9Baterai atau Aki <i>luminous</i> 100 Ah/12 V .....	42
Gambar 4. 10 Baterai atau Aki <i>power fit</i> 105 Ah/12 V .....	43
Gambar 4. 11 Baterai atau Aki <i>sun power</i> 1000 Ah/12 V .....	44
Gambar 4. 12 Inverter 3,5 KW 48 V.....	45
Gambar 4. 13 Inverter lenBDI15K-1P 15 kw 240 V .....	45

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4. 1Beban Sehari-hari pada tahun 2011 s/d 2017 .....	33
Tabel 4. 2Spesifikasi dari panel surya pada grup barat.....	36
Tabel 4. 3 Data spesifikasi panel surya grup KKP .....	37
Tabel 4. 4 Data spesifikasi panel surya grup timur.....	38
Tabel 4. 5 Data spesifikasi baterai luminous 180 A/12 V .....	40
Tabel 4. 6 Data spesifikasi baterai luminous 180 A/12 V .....	41
Tabel 4. 7 Data spesifikasi baterai luminous 105 Ah/12 V .....	42
Tabel 4. 8 Data spesifikasi baterai luminous 180 A/12 V .....	43
Tabel 4. 9 Spesifikasi inverter 15 KW 48 V .....	44
Tabel 4. 10 Spesifikasi inverter 15 KW 240 V .....	46
Tabel 4. 11 Kondisi terkini dari panel surya di PLTH Bayu Baru.....	46
Tabel 4. 12 Kondisi terkini dari MPPT di PLTH Bayu Baru .....	47
Tabel 4. 13 Kondisi terkini dari baterai di PLTH Bayu Baru .....	48
Tabel 4. 14 Kondisi terkini dari inverter di PLTH Bayu Baru .....	48
Tabel 4. 15 Kondisi terkini dari komponen PLTS di PLTH Bayu Baru.....	49
Tabel 4. 16 asumsi dari rugi-rugi daya dari komponen listrik PLTS.....	52
Tabel 4. 17 Hasil monitoring beban grup barat .....	54
Tabel 4. 18 Hasil monitoring beban grup KKP .....	56
Tabel 4. 19 Perbandingan energi perhitungan dengan energi aktual .....	57

## **DAFTAR NOTASI**

E = energi berdasarkan perhitungan  
E actual = energi hasil dari pengamatan

A = dimensi panel surya

$\eta$  = efisiensi solar panel

H = radiasi matahari perhari

wp = kapasitas maksimum panel surya

Pr = *performance ratio*

t\|d = waktu kinerja maksimal panel surya per hari

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Surat rekomendasi penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik .....	61
Lampiran 2 Monitoring Energi Harian PLTH Bayu Baru .....	62