

Form pemeriksaan
FORMULIR ISIAN DATA BANGUNAN

Tanggal : 15 Juli 2018
Pemeriksa : Eriko Yogie Adhesto
Tanda Tangan : -

DATA BANGUNAN

Nama bangunan : Kost VIP Josh
Alamat : Sendowo Blok D 69B Kelurahan Sinduadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman
Telepon : -
Fax : -
Pemilikan : Pribadi (A/n. Dony Prasetya)
Pengelola : Perseorangan
Luas bangunan : 350 m²
Luas lantai tipikal : -
Jumlah lantai : 750 m², Luas lantai total : 750 m²
Tinggi per lantai : - m,
Volume bangunan : - m³
Jenis/ Kelas : Bangunan Kelas 3
Penggunaan : Bangunan rumah sewa/Kost
Tipe konstruksi : Kelas B
Thn. selesai dibangun : 2007
Sejarah renovasi : Di lakukan renovasi/perawatan pada tahun 2015
Jumlah hunian : 24 kamar
Beban api rata-rata : -
Tk. bahaya kebakaran : -
Sejarah kebakaran : Terjadi kebakaran kecil/ konsleting listrik sebanyak 2 kali
Diasuransikan : Tidak
Dokumen perizinan : IMB, SLF
Dokumentasi Teknis : As Plan Drawing, SHM

Form pemeriksaan
FORMULIR ISIAN DATA BANGUNAN

Tanggal : 15 Juli 2018
Pemeriksa : Eriko Yogie Adhesto
Tanda Tangan : -

DATA BANGUNAN

Nama bangunan : Kost VIP Josh
Alamat : Sendowo Blok C74 Kelurahan Sinduadi Kecamatan Mlati
Kabupaten Sleman
Telepon : -
Fax : -
Pemilikan : Pribadi (A/n. Rinda Primarditya Raharjo)
Pengelola : Perseorangan
Luas bangunan : 280 m²
Luas lantai tipikal : -
Jumlah lantai : 280 m², Luas lantai total : 410 m²
Tinggi per lantai : - m,
Volume bangunan : - m³
Jenis/ Kelas : Bangunan Kelas 3
Penggunaan : Bangunan rumah sewa/Kost
Tipe konstruksi : Kelas B
Thn. selesai dibangun : 2017
Sejarah renovasi : Di lakukan renovasi/perawatan pada tahun 2018
Jumlah hunian : 22 kamar
Beban api rata-rata : -
Tk. bahaya kebakaran : -
Sejarah kebakaran : Belum pernah terjadi kebakaran/konsleting listrik.
Diasuransikan : -
Dokumen perizinan : IMB
Dokumentasi Teknis : As Plan Drawing, SHM

Form pemeriksaan FORMULIR ISIAN DATA BANGUNAN

Tanggal : 15 Juli 2018
Pemeriksa : Eriko Yogie Adhesto
Tanda Tangan : -

DATA BANGUNAN

Nama bangunan : Kost Idola
Alamat : Sendowo Blok D 69B Kelurahan Sinduadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman
Telepon : -
Fax : -
Pemilikan : Pribadi (A/n. Rian Febri Hananto)
Pengelola : Perseorangan
Luas bangunan : 175 m²
Luas lantai tipikal : -
Jumlah lantai : 175 m², Luas lantai total : 175 m²
Tinggi per lantai : - m,
Volume bangunan : - m³
Jenis/ Kelas : Bangunan Kelas 3
Penggunaan : Bangunan rumah sewa/Kost
Tipe konstruksi : Kelas B
Thn. selesai dibangun : 2002
Sejarah renovasi : Di lakukan renovasi/perawatan pada tahun 2009
Jumlah hunian : 14 kamar
Beban api rata-rata : -
Tk. bahaya kebakaran : -
Sejarah kebakaran : Tidak pernah terjadi kebakaran/konsleting listrik.
Diasuransikan : Tidak
Dokumen perizinan : -
Dokumentasi Teknis : SHM

Form pemeriksaan
FORMULIR ISIAN DATA BANGUNAN

Tanggal : 15 Juli 2018
Pemeriksa : Eriko Yogie Adhesto
Tanda Tangan : -

DATA BANGUNAN

Nama bangunan : Kost Putra Idaman
Alamat : Sendowo Blok B93 Kelurahan Sinduadi Kecamatan Mlati
Kabupaten Sleman
Telepon : -
Fax : -
Pemilikan : Pribadi (A/n. Hady Baskoro)
Pengelola : Perseorangan
Luas bangunan : 375 m²
Luas lantai tipikal : -
Jumlah lantai : 375 m², Luas lantai total : 570m²
Tinggi per lantai : - m,
Volume bangunan : - m³
Jenis/ Kelas : Kelas B
Penggunaan : Bangunan rumah sewa
Tipe konstruksi : Kelas B
Thn. selesai dibangun : 2015
Sejarah renovasi : Di lakukan renovasi/perawatan pada tahun 2016
Jumlah hunian : 20 kamar
Beban api rata-rata : -
Tk. bahaya kebakaran : -
Sejarah kebakaran : Tidak pernah terjadi kebakaran/konsleting listrik
Diasuransikan : Tidak
Dokumen perizinan : -
Dokumentasi Teknis : As Plan Drawing, SHM

Form pemeriksaan
FORMULIR ISIAN DATA BANGUNAN

Tanggal : 15 Juli 2018
Pemeriksa : Eriko Yogie Adhesto
Tanda Tangan : -

DATA BANGUNAN

Nama bangunan : Kost Senatama
Alamat : Sendowo Blok C15 Kelurahan Sinduadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman
Telepon : -
Fax : -
Pemilikan : Pribadi (A/n. Bambang Triharmoko)
Pengelola : Perseorangan
Luas bangunan : 270 m²
Luas lantai tipikal : -
Jumlah lantai : 270 m², Luas lantai total : 370m²
Tinggi per lantai : - m,
Volume bangunan : - m³
Jenis/ Kelas : Kelas B
Penggunaan : Bangunan rumah sewa
Tipe konstruksi : Kelas B
Thn. selesai dibangun : 2009
Sejarah renovasi : Di lakukan renovasi/perawatan pada tahun 2014
Jumlah hunian : 20 kamar
Beban api rata-rata : -
Tk. bahaya kebakaran : -
Sejarah kebakaran : Belum pernah terjadi kebakaran/konsleting listrik.
Diasuransikan : -
Dokumen perizinan : -
Dokumentasi Teknis : SHM

KUESIONER PENELITIAN

KAJIAN BANGUNAN RUMAH SEWA SEMENTARA TERHADAP KEBAKARAN MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA NOMOR 05 TAHUN 2011

No. Responden : 01

Tanggal : 15 juli 2018

I. Tujuan wawancara:

Kuesioner wawancara ini bertujuan untuk mengetahui persyaratan administratif yang dijadikan tolak ukur untuk menganalisis kualitas pembangunan bangunan rumah sewa sesuai dengan standar yang sudah ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten Sleman Yogyakarta no. 05 tahun 2011.

II. Identitas responden

Nama Pemilik : Dony Prasetya

Nama Bangunan : Kost VIP Josh

Umur : 45 tahun

Alamat : Sendowo Blok D 69B Kelurahan Sinduadi Kecamatan Mlati
Kabupaten Sleman

Pertanyaan :

1. Apakah bangunan rumah sewa bapak/ibu memiliki izin mendirikan bangunan guna sebagai persyaratan administratif ?

- a. Ya
- b. Tidak

2. Tahun berapa bangunan rumah sewa yang bapak/ibu di dirikan?

- a. tahun 1990-2000
- b. tahun 2000-2010

c. tahun 2010 keatas

3. Apakah bangunan rumah sewa yang bapak/ibu miliki memiliki status hak atas tanah?
 - a. Ya
 - b. Tidak

4. Apakah bangunan rumah sewa yang bapak/ibu miliki memiliki sertifikat layak fungsi?
 - a. Ya
 - b. Tidak

5. Saat pembuat bangunan rumah sewa, apakah bangunan rumah sewa yang bapak/ibu menggunakan perencanaan gambar?
 - a. Ya
 - b. Tidak

6. Apakah bangunan rumah sewa yang bapak/ibu miliki memiliki status hak atas tanah?
 - a. Ya
 - b. Tidak

7. Dalam pembangunan bangunan rumah sewa, apa bapak / ibu melakukan pengajuan guna mendapatkan IPPT usaha ?
 - a. Ya
 - b. Tidak

8. Pada bangunan rumah sewa, apa bapak / ibu miliki,apakah bangunan tersebut pernah dilakukan suatu perawatan ?
 - a. Ya
 - b. Tidak

9. Untuk mengantisipasi terjadinya suatu konsleting listrik maupun kebakaran, apa bangunan rumah sewa tersedia suatu alat pemadam kebakaran?
 - a. Ya, tersedia
 - b. Tidak, tidak tersedia

KUESIONER PENELITIAN

KAJIAN BANGUNAN RUMAH SEWA SEMENTARA TERHADAP KEBAKARAN MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA NOMOR 05 TAHUN 2011

No. Responden : 02

Tanggal : 15 Juli 2018

I. Tujuan wawancara:

Kuesioner wawancara ini bertujuan untuk mengetahui persyaratan administratif yang dijadikan tolak ukur untuk menganalisis kualitas pembangunan bangunan rumah sewa sesuai dengan standar yang sudah ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten Sleman Yogyakarta no. 05 tahun 2011.

II. Identitas responden

Nama Pemilik : Rinda Primarditya Raharjo

Nama Bangunan : Kost Putra Indraprasta

Umur : 35 tahun

Alamat : Sendowo Blok C74 Kelurahan Sinduadi Kecamatan Mlati
Kabupaten Sleman

Pertanyaan :

10. Apakah bangunan rumah sewa bapak/ibu memiliki izin mendirikan bangunan guna sebagai persyaratan administratif ?

- c. Ya
- d. Tidak

11. Tahun berapa bangunan rumah sewa yang bapak/ibu di dirikan?

- d. tahun 1990-2000
- e. tahun 2000-2010

f. tahun 2010 keatas

12. Apakah bangunan rumah sewa yang bapak/ibu miliki memiliki status hak atas tanah?

- c. Ya
d. Tidak

13. Apakah bangunan rumah sewa yang bapak/ibu miliki memiliki sertifikat layak fungsi?

- c. Ya
d. Tidak

14. Saat pembuat bangunan rumah sewa, apakah bangunan rumah sewa yang bapak/ibu menggunakan perencanaan gambar?

- c. Ya
d. Tidak

15. Apakah bangunan rumah sewa yang bapak/ibu miliki memiliki status hak atas tanah?

- c. Ya
d. Tidak

16. Dalam pembangunan bangunan rumah sewa, apa bapak / ibu melakukan pengajuan guna mendapatkan IPPT usaha ?

- c. Ya
 d. Tidak

17. Pada bangunan rumah sewa, apa bapak / ibu miliki,apakah bangunan tersebut pernah dilakukan suatu perawatan ?

- c. Ya
d. Tidak

18. Untuk mengantisipasi terjadinya suatu konsleting listrik maupun kebakaran, apa bangunan rumah sewa tersedia suatu alat pemadam kebakaran?

- c. Ya, tersedia
 d. Tidak, tidak tersedia

KUESIONER PENELITIAN

KAJIAN BANGUNAN RUMAH SEWA SEMENTARA TERHADAP KEBAKARAN MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA NOMOR 05 TAHUN 2011

No. Responden : 03

Tanggal : 15 Juli 2018

I. Tujuan wawancara:

Kuesioner wawancara ini bertujuan untuk mengetahui persyaratan administratif yang dijadikan tolak ukur untuk menganalisis kualitas pembangunan bangunan rumah sewa sesuai dengan standar yang sudah ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten Sleman Yogyakarta no. 05 tahun 2011.

II. Identitas responden

Nama Pemilik : Rian Febri Hananto

Nama Bangunan : Kost Idola

Umur : 33 tahun

Alamat : Sendowo Blok F116B Kelurahan Sinduadi Kecamatan Mlati
Kabupaten Sleman

Pertanyaan :

19. Apakah bangunan rumah sewa bapak/ibu memiliki izin mendirikan bangunan guna sebagai persyaratan administratif ?

e. Ya

f. Tidak

20. Tahun berapa bangunan rumah sewa yang bapak/ibu di dirikan?

g. tahun 1990-2000

h. tahun 2000-2010

i. tahun 2010 keatas

21. Apakah bangunan rumah sewa yang bapak/ibu miliki memiliki status hak atas tanah?

- e. Ya
f. Tidak

22. Apakah bangunan rumah sewa yang bapak/ibu miliki memiliki sertifikat layak fungsi?

- e. Ya
 f. Tidak

23. Saat pembuat bangunan rumah sewa, apakah bangunan rumah sewa yang bapak/ibu menggunakan perencanaan gambar?

- e. Ya
 f. Tidak

24. Apakah bangunan rumah sewa yang bapak/ibu miliki memiliki status hak atas tanah?

- e. Ya
f. Tidak

25. Dalam pembangunan bangunan rumah sewa, apa bapak / ibu melakukan pengajuan guna mendapatkan IPPT usaha ?

- e. Ya
 f. Tidak

26. Pada bangunan rumah sewa, apa bapak / ibu miliki,apakah bangunan tersebut pernah dilakukan suatu perawatan ?

- e. Ya
f. Tidak

27. Untuk mengantisipasi terjadinya suatu konsleting listrik maupun kebakaran, apa bangunan rumah sewa tersedia suatu alat pemadam kebakaran?

- e. Ya, tersedia
 f. Tidak, tidak tersedia

KUESIONER PENELITIAN

KAJIAN BANGUNAN RUMAH SEWA SEMENTARA TERHADAP KEBAKARAN MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA NOMOR 05 TAHUN 2011

No. Responden : 04

Tanggal : 15 Juli 2018

I. Tujuan wawancara:

Kuesioner wawancara ini bertujuan untuk mengetahui persyaratan administratif yang dijadikan tolak ukur untuk menganalisis kualitas pembangunan bangunan rumah sewa sesuai dengan standar yang sudah ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten Sleman Yogyakarta no. 05 tahun 2011.

II. Identitas responden

Nama Pemilik : Hady Baskoro

Nama Bangunan : Kost Putra Idaman

Umur : 57 tahun

Alamat : Sendowo Blok B93 Kelurahan Sinduadi Kecamatan Mlati
Kabupaten Sleman

Pertanyaan :

28. Apakah bangunan rumah sewa bapak/ibu memiliki izin mendirikan bangunan guna sebagai persyaratan administratif ?

g. Ya

h. Tidak

29. Tahun berapa bangunan rumah sewa yang bapak/ibu di dirikan?

j. tahun 1990-2000

k. tahun 2000-2010

l. tahun 2010 keatas

30. Apakah bangunan rumah sewa yang bapak/ibu miliki memiliki status hak atas tanah?

- g. Ya
h. Tidak

31. Apakah bangunan rumah sewa yang bapak/ibu miliki memiliki sertifikat layak fungsi?

- g. Ya
 h. Tidak

32. Saat pembuat bangunan rumah sewa, apakah bangunan rumah sewa yang bapak/ibu menggunakan perencanaan gambar?

- g. Ya
h. Tidak

33. Apakah bangunan rumah sewa yang bapak/ibu miliki memiliki status hak atas tanah?

- g. Ya
h. Tidak

34. Dalam pembangunan bangunan rumah sewa, apa bapak / ibu melakukan pengajuan guna mendapatkan IPPT usaha ?

- g. Ya
 h. Tidak

35. Pada bangunan rumah sewa, apa bapak / ibu miliki,apakah bangunan tersebut pernah dilakukan suatu perawatan ?

- g. Ya
h. Tidak

36. Untuk mengantisipasi terjadinya suatu konsleting listrik maupun kebakaran, apa bangunan rumah sewa tersedia suatu alat pemadam kebakaran?

- g. Ya, tersedia
 h. Tidak, tidak tersedia

KUESIONER PENELITIAN

KAJIAN BANGUNAN RUMAH SEWA SEMENTARA TERHADAP KEBAKARAN MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA NOMOR 05 TAHUN 2011

No. Responden : 05

Tanggal : 15 Juli 2018

I. Tujuan wawancara:

Kuesioner wawancara ini bertujuan untuk mengetahui persyaratan administratif yang dijadikan tolak ukur untuk menganalisis kualitas pembangunan bangunan rumah sewa sesuai dengan standar yang sudah ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten Sleman Yogyakarta no. 05 tahun 2011.

II. Identitas responden

Nama Pemilik : Bambang Triharmoko

Nama Bangunan : Kost Senatama

Umur : 62 tahun

Alamat : Sendowo Blok C15 Kelurahan Sinduadi Kecamatan Mlati
Kabupaten Sleman

Pertanyaan :

37. Apakah bangunan rumah sewa bapak/ibu memiliki izin mendirikan bangunan guna sebagai persyaratan administratif ?

i. Ya

j. Tidak

38. Tahun berapa bangunan rumah sewa yang bapak/ibu di dirikan?

m. tahun 1990-2000

n. tahun 2000-2010

o. tahun 2010 keatas

39. Apakah bangunan rumah sewa yang bapak/ibu miliki memiliki status hak atas tanah?

- i. Ya
- j. Tidak

40. Apakah bangunan rumah sewa yang bapak/ibu miliki memiliki sertifikat layak fungsi?

- i. Ya
- j. Tidak

41. Saat pembuat bangunan rumah sewa, apakah bangunan rumah sewa yang bapak/ibu menggunakan perencanaan gambar?

- i. Ya
- j. Tidak

42. Apakah bangunan rumah sewa yang bapak/ibu miliki memiliki status hak atas tanah?

- i. Ya
- j. Tidak

43. Dalam pembangunan bangunan rumah sewa, apa bapak / ibu melakukan pengajuan guna mendapatkan IPPT usaha ?

- i. Ya
- j. Tidak

44. Pada bangunan rumah sewa, apa bapak / ibu miliki,apakah bangunan tersebut pernah dilakukan suatu perawatan ?

- i. Ya
- j. Tidak

45. Untuk mengantisipasi terjadinya suatu konsleting listrik maupun kebakaran, apa bangunan rumah sewa tersedia suatu alat pemadam kebakaran?

- i. Ya, tersedia
- j. Tidak, tidak tersedia

