




# LAMPIRAN

| NO | Gambar   | Keterangan  |
|----|--|---|
| 1  |   | <p>Gambar pada saat Alat bekerja <i>timer</i>, suhu dan heater aktif.</p>   |
| 2  |  | <p>Gambar pada saat pengukuran suhu dengan <i>termometer Air Raksa</i>.</p> |

|   |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
| 3 |   | Gambar pada saat tampilan awal.   |
| 4 |  | Gambar pada saat tampilan ke dua. |


|   |  |   |
|---|--|---|
| 5 |    | <p>Gambar pada saat pengukuran tegangan pada <i>sensor</i> LM35.</p>                          |
| 6 |  | <p>Gambar kontuksi <i>heater fabric</i> yang sudah di bukus dengan spon dan kain penutup.</p> |
| 7 |  | <p>Gambar tampilan saat bantal yang sudah dilengkapi dengan kontrol <i>heater</i>.</p>        |

8






Gambar pada saat konsultasi dengan fisioterapi di AMC (Mba Yuni)

9



Gambar penampilan keseluruhan modul

|    |  |   |
|----|--|---|
| 10 |    | <p>Gambar pada saat modul bantal menggunakan reetsliting agar dapat dilihat dalam modul</p> |
| 11 |   | <p>Gambar pada saat pengukuran <i>timer</i> dengan <i>stopwacth</i></p>                     |
| 12 |  | <p>Gambar pada saat modul di buka dan terlihat rangkaian-rangkaian di dalamnya.</p>         |