

DAFTAR PUSTAKA

- Hall, Jim, W. 1986. Pavement Evaluation Concepts Using Nondestructive Structural Evaluation and Pavement Condition Index . Wasington, Dc:Departement of The Army US Army Corps of Engineers. <https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015095009539;view=lup;seq=1> (accessed March 19, 2017).
- Hardiatman, Deden. 2016 “Analisis Kondisi Kerusakan Jalan Pada Lapis Permukaan Menggunakan Metode *Pavement Condition Index* (PCI) (Studi Kasus : Ruas Jalan Goa Selarong, Guwosari, Bantul, Yogyakarta)”.
- Hardiyatmo, H,C. 2007. *Pemeliharaan Jalan Raya*, Gajah Mada University Press:Yokyakarta.
- Kurniawan, Rizaldi. 2016. “ Analisa Kondisi Kerusakan Jalan Pada Lapis Permukaan Menggunakan Metode *Pavement Condition Index* (PCI) (Studi Kasus : Ruas Jalan Argodadi, Sedayu, Bantul, Yogyakarta)”.
- Pekerjaan Umum Departemen.. 1983. *Tata cara perencanaan geometrik jalan kota No. 03/MN/B/1983*. Direktorat Jenderal Bina Marga: Jakarta, Indonesia.
- Pramono, T, Wahyu. 2016. “Analisis Kondisi Kerusakan Jalan Pada Lapis Permukaan Perkerasan Lentur Menggunakan Metode *Pavemen Condition Index* (Studi Kasus : Jalan Imogiri Timur, Bantul, Yogyakarta)”.
- Shahin, M, Y. 1994. *Pavement Management for Airpor, Road, and Parking Lots*. Chapman & Hall, New York.
- Sukirman, S. 1992. *Perkerasan Lentur Jalan Raya*. Badan Penerbit Nova: Bandung,Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentangLalu Lintas dan Angkutan Jalan.