


## LAMPIRAN

### A. Gambar Denah Tataletak Ruang Operasi



## B. Kuisoner Pengguna Internal

### ASPEK PROSES

NO	PERNYATAAN	YA	TIDAK
1.	Terdapat ruang pendaftaran melakukan pendataan pasien bedah dan penandatanganan surat pembedahan		
2.	Pintu masuk petugas dan pasien ke kamar operasi sudah dibedakan		
3.	Kamar ganti untuk petugas kamar operasi sudah dibedakan untuk pria dan wanita yang dilengkapi dengan toilet		
4.	Kamar operasi mudah dicapai dari UGD		
5.	Kamar operasi mudah dicapai dari Instalasi radiologi		
6.	Kamar operasi mudah dicapai dari ICU		
7.	Kamar operasi mudah dicapai dari Instalasi laboratorium		
8.	Kamar operasi mudah dicapai dari Bangsal bedah		
9.	Kamar operasi mudah dicapai dari Bangsal kandungan dan kebidanan		
10.	Kamar operasi mudah dicapai dari VK		
11.	Terdapat tanda bahaya terhadap kebakaran		
12.	Terdapat tanda bahaya pada sumber listrik		
13.	Terdapat tanda bahaya pada sumber gas medik dan vakum medik		
14.	Terdapat instalasi komunikasi pada ruang operasi ( telepon, interpon, cctv, <i>nurse call</i> )		
15.	Terdapat ruang berkumpul untuk beristirahat petugas kamar operasi		
16.	Terdapat ruang kepala kamar operasi		

### ASPEK FUNGSIONAL

NO	PERNYATAAN	YA	TIDAK
1.	Kamar operasi dapat melakukan tindakan pembedahan secara elektif maupun akut ( <i>cito</i> )		
2.	Terdapat ruang pendaftaran untuk menyelenggarakan kegiatan administrasi (khususnya pelayanan bedah)		
3.	Ruang pendaftaran berada di depan ruang operasi dilengkapi loket, meja kerja, lemari arsip, telepon (sebagai sarana komunikasi)		
4.	Terdapat ruang tunggu pengantar (keluarga) yang tersedia tempat duduk dengan jumlah yang sesuai dengan aktivitas pembedahan		
5.	Terdapat ruang transfer pasien sebelum pasien dibawa ke ruang persiapan		
6.	Terdapat ruang tunggu pasien ( <i>holding room</i> ) sebelum pasien dibawa ke ruang persiapan		
7.	Terdapat ruang induksi untuk melakukan proses anastesi		
8.	Terdapat ruang cuci tangan ( <i>scrub station</i> ) yang berada di samping atau di depan ruang operasi		
9.	Terdapat tempat khusus mengumpulkan linen bekas operasi		
10.	Terapat tempat linen khusus untuk pasien kasus penyakit menular		
11.	Terdapat ruang perawatan bayi baru lahir ( <i>neonatal resuscitation</i> )		
12.	Ruang pemulihan ( <i>recovery room</i> ) yang dilengkapi dengan minimum satu outlet oksigen, monitor, dan <i>emergency cart</i>		
13.	Terdapat kamar ganti untuk petugas kamar operasi		
14.	Terdapat ruang penyimpanan alat steril		
15.	Terdapat ruang penyimpanan linen steril		
16.	Terdapat ruang sterilisasi alat dan instrument operasi		
17.	Terdapat ruang istirahat untuk petugas kamar operasi		
18.	Dibedakan antara pintu masuk dan keluar pasien		

19.	Terdapat tempat untuk mengumpulkan linen kotor petugas (baju, celana, topi, dan masker)		
20.	Terdapat tempat penampungan sampah medis padat		
21.	Terdapat tempat penampungan sampah medis cair		
22.	Terdapat tempat penampungan sampah medis benda tajam		
23.	Terdapat ruang dekontaminasi alat atau instrument operasi		
24.	Terdapat tempat penampungan sampah non medis		
25.	Ruang operasi sudah terspesialisasi untuk jenis operasi tertentu		
26.	Terdapat ruang penyediaan obat di kamar operasi		

#### ASPEK TEKNIKAL

NO	PERNYATAAN	YA	TIDAK
1.	Lantai ruang operasi tidak licin, tahan goresan, dan tahan api		
2.	Lantai ruang operasi mudah dibersihkan, berwarna cerah, dan tidak menyilaukan		
3.	Pintu ruang operasi dengan ruang yang lain ( <i>scrub-up</i> , ruang induksi) mudah dioperasikan		
4.	Prosedur sterilisasi ruang operasi sudah tepat		
5.	Penghawaan di ruang operasi cukup nyaman		
6.	Tingkat kebisingan di ruang operasi tidak mengganggu jalannya prosedur operasi		
7.	Tingkat pencahayaan di ruang operasi tidak menyilaukan mata		
8.	Tingkat pencahayaan di medan operasi lebih terang dibandingkan di luar medan operasi		
9.	Terdapat alat pemadam kebakaran di dalam kamar operasi		

10.	Dinding kamar operasi berwarna cerah dan tidak menyilaukan		
11.	Bahan dinding keras, tahan api, kedap air, tidak memiliki sambungan, dan mudah dibersihkan		
12.	Luas ruang operasi tidak terlalu sempit tidak terlalu luas		
13.	Tinggi langit-langit ruang operasi tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek		
14.	Langit-langit ruang operasi mudah dibersihkan, tidak berjamur, dan tidak menyilaukan		
15.	Hubungan antara dinding dengan dinding tidak membentuk sudut siku-siku		
16.	Hubungan antara lantai dan dinding tidak membentuk sudut siku-siku (melengkung)		
17.	<i>Scrub Station</i> pada ruang cuci tangan terdapat kran siku atau kran dengkul		
18.	Aliran air pada setiap kran cukup		
19.	Jumlah kran pada ruang cuci tangan sudah cukup, minimal untuk 2 (dua) orang		
20.	Dilengkapi dengan water sterilizer, dengan ultra violet (UV)		
21.	Pada <i>scrub station</i> dilengkapi dengan tempat cairan disinfektan dan sikat kuku		

### C. Tabel Uji Validitas dan Reabilitas

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation ( $r_{hitung}$ )	Keterangan
PR1	71,1	169,147	0,589	Valid
PR2	71,2	171,116	0,492	Valid
PR3	71,25	170,197	0,652	Valid

	PR4	71,25	171,145	0,552	Valid
	PR5	71,25	171,566	0,507	Valid
	PR6	71,25	170,197	0,652	Valid
	PR7	71,2	169,747	0,622	Valid
	PR8	71,3	172,642	0,474	Valid
	PR9	71,2	168,695	0,723	Valid
	PR10	71,2	169,747	0,622	Valid
	PR11	71,2	169,011	0,693	Valid
	PR12	71,2	170,063	0,592	Valid
	PR13	71,15	168,976	0,64	Valid
	PR14	71,2	170,695	0,532	Valid
	PR15	71,25	170,513	0,619	Valid
	PR16	71,2	169,326	0,662	Valid
	FU1	71,25	171,566	0,507	Valid
	FU2	71,25	170,513	0,619	Valid
	FU3	71,2	171,011	0,502	Valid
	FU4	71,25	170,197	0,652	Valid
	FU5	71,25	170,513	0,619	Valid
	FU6	71,25	170,829	0,585	Valid
	FU7	71,3	172,326	0,513	Valid
	FU8	71,25	170,829	0,585	Valid
	FU9	71,3	172,011	0,553	Valid
	FU10	71,3	172,011	0,553	Valid
	FU11	71,25	171,461	0,518	Valid
	FU12	71,25	170,513	0,619	Valid
	FU13	71,3	172,326	0,513	Valid
	FU14	71,25	170,513	0,619	Valid
	FU15	71,25	171,145	0,552	Valid
	FU16	71,3	172,326	0,513	Valid
	FU17	71,25	171,145	0,552	Valid
	FU18	71,25	171,461	0,518	Valid
	FU19	71,3	172,326	0,513	Valid
	FU20	71,3	172,642	0,474	Valid
	FU21	71,3	172,326	0,513	Valid
	FU22	71,3	172,326	0,513	Valid
	FU23	71,3	172,011	0,553	Valid
	FU24	71,25	171,882	0,474	Valid
	FU25	71,25	170,197	0,652	Valid

FU26	71,3	172,642	0,474	Valid
TE1	71,25	170,513	0,619	Valid
TE2	71,2	170,695	0,532	Valid
TE3	71,3	172,642	0,474	Valid
TE4	71,3	172,326	0,513	Valid
TE5	71,25	171,461	0,518	Valid
TE6	71,3	172,011	0,553	Valid
TE7	71,25	171,145	0,552	Valid
TE8	71,3	172,642	0,474	Valid
TE9	71,25	170,197	0,652	Valid
TE10	71,25	171,461	0,518	Valid
TE11	71,25	170,829	0,585	Valid
TE12	71,3	172,326	0,513	Valid
TE13	71,3	172,011	0,553	Valid
TE14	71,25	171,145	0,552	Valid
TE15	71,25	170,513	0,619	Valid
TE16	71,25	171,882	0,474	Valid
TE17	71,2	168,379	0,753	Valid
TE18	71,2	170,379	0,562	Valid
TE19	71,3	172,326	0,513	Valid
TE20	71,25	171,566	0,507	Valid
TE21	71,2	170,695	0,532	Valid

Cronbach's Alpha	N of Items
0,968	63

#### D. Tabel Validitas

**Tabel Validitas Aspek Proses**

NO	PERNYATAAN	Nilai r hitung	Valid / Tidak valid
1.	Terdapat ruang pendaftaran melakukan pendataan pasien bedah dan penandatanganan surat	0,589	Valid

	pembedahan		
2.	Pintu masuk petugas dan pasien ke kamar operasi sudah dibedakan	0,492	Valid
3.	Kamar ganti untuk petugas kamar operasi sudah dibedakan untuk pria dan wanita yang dilengkapi dengan toilet	0,652	Valid
4.	Kamar operasi mudah dicapai dari UGD	0,552	Valid
5.	Kamar operasi mudah dicapai dari Instalasi radiologi	0,507	Valid
6.	Kamar operasi mudah dicapai dari ICU	0,652	Valid
7.	Kamar operasi mudah dicapai dari Instalasi laboratorium	0,622	Valid
8.	Kamar operasi mudah dicapai dari Bangsal bedah	0,474	Valid
9.	Kamar operasi mudah dicapai dari Bangsal kandungan dan kebidanan	0,723	Valid
10.	Kamar operasi mudah dicapai dari VK	0,622	Valid
11.	Terdapat tanda bahaya terhadap kebakaran	0,693	Valid
12.	Terdapat tanda bahaya pada sumber listrik	0,592	Valid
13.	Terdapat tanda bahaya pada sumber gas medik dan vakum medik	0,640	Valid
14.	Terdapat instalasi komunikasi pada ruang operasi ( telepon, interpon, cctv, <i>nurse call</i> )	0,532	Valid
15.	Terdapat ruang berkumpul untuk beristirahat petugas kamar operasi	0,619	Valid
16.	Terdapat ruang kepala kamar operasi	0,662	Valid

**Tabel Validitas Aspek Fungsional**

<b>NO</b>	<b>PERNYATAAN</b>	<b>Nilai r hitung</b>	<b>Valid/Tidak Valid</b>
1.	Kamar operasi dapat melakukan tindakan pembedahan secara elektif maupun akut ( <i>cito</i> )	0,507	Valid
2.	Terdapat ruang pendaftaran untuk menyelenggarakan kegiatan administrasi (khususnya pelayanan bedah)	0,619	Valid
3.	Ruang pendaftaran berada di depan ruang operasi dilengkapi loket, meja kerja, lemari arsip, telepon (sebagai sarana komunikasi)	0,502	Valid
4.	Terdapat ruang tunggu pengantar (keluarga) yang tersedia tempat duduk dengan jumlah yang sesuai dengan aktivitas pembedahan	0,652	Valid
5.	Terdapat ruang transfer pasien sebelum pasien dibawa ke ruang persiapan	0,619	Valid
6.	Terdapat ruang tunggu pasien ( <i>holding room</i> ) sebelum pasien dibawa ke ruang persiapan	0,585	Valid
7.	Terdapat ruang induksi untuk melakukan proses anastesi	0,513	Valid
8.	Terdapat ruang cuci tangan ( <i>scrub station</i> ) yang berada di samping atau di depang ruang operasi	0,585	Valid
9.	Terdapat tempat khusus mengumpulkan linen bekas operasi	0,553	Valid
10.	Terapat tempat linen khusus untuk pasien kasus penyakit menular	0,553	Valid
11.	Terdapat ruang perawatan bayi baru lahir ( <i>neonatal resuscitation</i> )	0,518	Valid
12.	Ruang pemulihan ( <i>recovery room</i> ) yang dilengkapi dengan minimum satu outlet oksigen, monitor, dan <i>emergency cart</i>	0,619	Valid
13.	Terdapat kamar ganti untuk petugas kamar operasi	0,513	Valid
14.	Terdapat ruang penyimpanan alat steril	0,619	Valid
15.	Terdapat ruang penyimpanan linen steril	0,552	Valid
16.	Terdapat ruang sterilisasi alat dan instrument	0,513	Valid

	operasi		
17.	Terdapat ruang istirahat untuk petugas kamar operasi	0,552	Valid
18.	Dibedakan antara pintu masuk dan keluar pasien	0,518	Valid
19.	Terdapat tempat untuk mengumpulkan linen kotor petugas (baju, celana, topi, dan masker)	0,513	Valid
20.	Terdapat tempat penampungan sampah medis padat	0,474	Valid
21.	Terdapat tempat penampungan sampah medis cair	0,513	Valid
22.	Terdapat tempat penampungan sampah medis benda tajam	0,513	Valid
23.	Terdapat ruang dekontaminasi alat atau instrument operasi	0,553	Valid
24.	Terdapat tempat penampungan sampah non medis	0,474	Valid
25.	Ruang operasi sudah terspesialisasi untuk jenis operasi tertentu	0,652	Valid
26.	Terdapat ruang penyediaan obat di kamar operasi	0,474	Valid

**Tabel Validitas Aspek Teknikal**

NO	PERNYATAAN	Nilai r hitung	Valid/ Tidak Valid
1.	Lantai ruang operasi tidak licin, tahan goresan, dan tahan api	0,619	Valid
2.	Lantai ruang operasi mudah dibersihkan, berwarna cerah, dan tidak menyilaukan	0,532	Valid
3.	Pintu ruang operasi dengan ruang yang lain ( <i>scrub-up</i> , ruang induksi) mudah dioperasikan	0,474	Valid
4.	Prosedur sterilisasi ruang operasi sudah tepat	0,513	Valid
5.	Penghawaan di ruang operasi cukup nyaman	0,518	Valid
6.	Tingkat kebisingan di ruang operasi	0,553	Valid


	tidak mengganggu jalannya prosedur operasi		
7.	Tingkat pencahayaan di ruang operasi tidak menyilaukan mata	0,552	Valid
8.	Tingkat pencahayaan di medan operasi lebih terang dibandingkan di luar medan operasi	0,474	Valid
9.	Terdapat alat pemadam kebakaran di dalam kamar operasi	0,652	Valid
10.	Dinding kamar operasi berwarna cerah dan tidak menyilaukan	0,518	Valid
11.	Bahan dinding keras, tahan api, kedap air, tidak memiliki sambungan, dan mudah dibersihkan	0,585	Valid
12.	Luas ruang operasi tidak terlalu sempit tidak terlalu luas	0,513	Valid
13.	Tinggi langit-langit ruang operasi tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek	0,553	Valid
14.	Langit-langit ruang operasi mudah dibersihkan, tidak berjamur, dan tidak menyilaukan	0,552	Valid
15.	Hubungan antara dinding dengan dinding tidak membentuk sudut siku-siku	0,619	Valid
16.	Hubungan antara lantai dan dinding tidak membentuk sudut siku-siku (melengkung)	0,474	Valid
17.	<i>Scrub Station</i> pada ruang cuci tangan terdapat kran siku atau kran dengkul	0,753	Valid
18.	Aliran air pada setiap kran cukup	0,562	Valid
19.	Jumlah kran pada ruang cuci tangan sudah cukup, minimal untuk 2 (dua) orang	0,513	Valid
20.	Dilengkapi dengan water sterilizer, dengan ultra violet (UV)	0,507	Valid

21.	Pada <i>scrub station</i> dilengkapi dengan tempat cairan disinfektan dan sikat kuku	0,532	Valid
-----	--	-------	-------

#### E. Karakteristik responden

Jenis Kelamin


		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	14	70.0	70.0	70.0
	Perempuan	6	30.0	30.0	100.0
	Total	20	100.0	100.0	



Usia


		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	di bawah 25 tahun	4	20.0	20.0	20.0

26 sampai dengan 30 tahun	3	15.0	15.0	35.0
31 tahun sampai dengan 40 tahun	8	40.0	40.0	75.0
di atas 41 tahun	5	25.0	25.0	100.0
Total	20	100.0	100.0	



### Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S2	5	25.0	25.0	25.0
	S1	5	25.0	25.0	50.0
	D3	10	50.0	50.0	100.0
	Total	20	100.0	100.0	




#### Pekerjaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Dokter	9	45.0	45.0	45.0
	Perawat	11	55.0	55.0	100.0
	Total	20	100.0	100.0	



**Status**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tetap	12	60.0	60.0	60.0
	Kontrak	8	40.0	40.0	100.0
	Total	20	100.0	100.0	

**Masa\_Kerja**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	kurang dari 1 tahun	2	10.0	10.0	10.0
	1 tahun sampai dengan 5 tahun	12	60.0	60.0	70.0
	lebih dari 5 tahun	6	30.0	30.0	100.0
	Total	20	100.0	100.0	

